



SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU
MALÁ FATRA

25.09.2023
spis

Vodohospodárska výstavba, š.p.
Vodné dielo Žilina
Odbor prípravy vodných stavieb a stratégie-2300
Ulica pri celulózke
010 01 Žilina

Váš list číslo/zo dňa
Mail/ 06.09.2023

Naše číslo
NPMF/451-001/2022

Vybavuje
Ing. M. Balciarová

Varín
21.09.2023

Vec

Vydanie odborného stanoviska k výrubu drevín

A. Vstupné údaje

Predmet: Výrub 22 ks drevín (vrby a jelše) na parcelách CKN č.520/121, č.520/117, č.500/153 č.520/38, č.520/93, č.500/183, č.520/108, č.520/116 a č.520/183 v k.ú. Mojšova Lúčka.

Žiadateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p., Vodné dielo Žilina, Ulica pri celulózke, 010 01 Žilina.

Účel stanoviska: Odborné stanovisko organizácie ochrany prírody v súlade s § 65a ods. (2), písm. zc) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktoré bude podkladom pre vyjadrenie orgánu ochrany prírody zákona k výrubu drevín podľa §47 zákona.

Podklady:

1. Žiadosť o odborné stanovisko Vodohospodárska výstavba, š.p., Vodné dielo Žilina (mail) zo dňa 06.09.2023,
2. Výpis z listu vlastníctva č.421 na predmetné parcely zo dňa 18.09.2023,
3. Terénna obhliadka vykonaná pracovníkom Správy NP Malá Fatra dňa 18.09.2022,
4. Odborné a mapové podklady Správy NP Malá Fatra.

B. Stanovisko

Identifikácia územia: Výrub 22 ks drevín (vrby a jelše) je požadovaný v k.ú. Mojšova Lúčka na parcelách CKN č.520/183, č.520/121, č.520/117, č.520/116, č.520/108, č.520/93, č.520/38 mimo zastavaného územia obce, na druhu pozemku ostatná plocha a na parcelách CKN č.500/183 a č.500/153 na druhu pozemku vodná plocha, na ľavej strane hrádze Vodného diela v odvodňovacích žľaboch, ktorých vlastníkom je SR, správca Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, PSČ 842 04, nájomca Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PSČ 011 31, (LV č.421).

Hodnotenie z hľadiska ochrany prírody: Predmetné parcely CKN č.520/121, č.520/117, č.500/153 č.520/38, č.520/93, č.500/183, č.520/108, č.520/116 a č.520/183 v k.ú. Mojšova Lúčka sa nachádzajú v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra, kde platí 1. stupeň ochrany podľa zákona. Podľa RÚSES Žilina sa parcely nachádzajú v nadregionálnom biokoridore rieka Váh (Nrbk1).

Návrh riešenia: Dňa 18.09.2023 bola vykonaná terénna obhliadka na parcele CKN č. v k.ú. Žilina za účasti zástupcov Vodohospodárskej výstavby, š.p., Vodné dielo Žilina, kde boli posudzované stromy z hľadiska zdravotného stavu, bezpečnosti a z hľadiska funkcie a významu drevín pre životné prostredie.

Správa NP Malá Fatra odporúča vydať súhlasné rozhodnutie k požadovanému výrubu 22 ks drevín konkrétne 5 ks vrby rakyty s obvody kmeňov 40 cm, 40 cm a 40 cm, 44 cm a 48 cm; 3 ks vrby krehkej s obvody kmeňov 68 cm a 101 cm, 40 cm a 14 ks jelše lepkavej s obvody kmeňov 40 cm, 41 cm, 47 cm, 40 cm, 41 cm, 48 cm, 40 cm, 40 cm, 52 cm, 45 cm, 40 cm, 40 cm, 46 cm, 40 cm, ktoré rásli na ľavej strane hrádze Vodného diela v odvodňovacích žľaboch za dodržania nasledovných podmienok:

1. Výrub drevín bude realizovaný v mimovegetačnom a mimohniezdnom období v termíne od 01.10.2023 do 28.2.2024.
2. Výrub uskutoční odborne spôsobilá osoba, prípadne certifikovaný arborista,
3. Náhradná výsadba v počte 44 ks pôvodných druhov listnatých drevín (napr. jelša, topoľ, vrba, javor) sa zrealizuje na pozemku CKN č.2005/9 v k.ú. Teplička nad Váhom, prípadne na inom vhodnom pozemku vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby, š.p. Sadenice musia byť zdravé, silné odrastky s vyvinutou nadzemnou časťou a jej odpovedajúcim koreňovým systémom. Náhradnú výsadbu odporúčame zrealizovať v termíne do 30. novembra 2024 podľa druhovej skladby z vyššie uvedených drevín.
4. Žiadateľ upovedomí Správu NP Malá Fatra o začatí a ukončení realizácie výrubu. Kontakt: Správa NP Malá Fatra; tel.č.: 041/5071411, e-mail: info@npmatlafatra.sk, prípadne Ing. Miriam Balciarová, tel.č.: 0903 298 407, e-mail: miriam.balciarova@npmatlafatra.sk.

Odôvodnenie: Pri terénnej obhliadke sa kontrolovalo 10 lokalít, 10 odvodňovacích žľabov, v rámci ktorých boli, prípadne neboli identifikované dreviny s obvodom nad 40 cm na výrub. Parcely boli zamerané v teréne pomocou aplikácie Locus. Dreviny rásli na ľavej strane hrádze Vodného diela v odvodňovacích kanáloch, žľaboch z územia pod Hyzou. Lokality výrubu sú znázornené v Prilohe č.1. **Prehľad identifikovaných drevín na výrub v 10 žľaboch a na daných parcelách:**

- 1) **odvodňovací žľab** - na parcelách CKN č.520/121, č.520/117 a č. 500/153 - 3 ks drevín druhu vrba rakyta s obvody kmeňov 40 cm, 40 cm a 40 cm,
- 2) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/117 - 0 ks drevín s obvodom nad 40 cm
- 3) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/117 - 0 ks drevín s obvodom nad 40 cm
- 4) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/117 - 0 ks drevín s obvodom nad 40 cm
- 5) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/38 - 2 ks drevín druhu vrba krehká s obvody kmeňov 68 cm a 101 cm,
- 6) **odvodňovací žľab** - na parcelách CKN č.520/93 a č.520/38 - 1 ks dreviny druhu vrba rakyta s obvodom kmeňa 44 cm,
- 7) **odvodňovací žľab** - na parcelách CKN č.520/93, č.520/38 a č.500/183 - 4 ks dreviny druhu jelša lepkavá s obvody kmeňov 40 cm, 41 cm, 47 cm, 40 cm a 1 ks dreviny druhu vrba rakyta s obvodom kmeňa 48 cm,
- 8) **odvodňovací žľab** - na parcelách CKN č.520/108 a č.500/183 - 10 ks drevín druhu jelša lepkavá s obvody kmeňov 41 cm, 48 cm, 40 cm, 40 cm, 52 cm, 45 cm, 40 cm, 40 cm, 46 cm, 40 cm a 1 ks dreviny druhu vrba krehká s obvodom kmeňa 40 cm,
- 9) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/116 - 0 ks drevín s obvodom nad 40 cm,
- 10) **odvodňovací žľab** - na parcele CKN č.520/183 - 0 ks drevín s obvodom nad 40 cm.

Dôvod na výrub je opodstatnený, vzhľadom k tomu, že dreviny mali zhoršený zdravotný stav so stredným poškodením a znížením fyziologickej hodnoty v rozpätí od 26 až 60 % a v korunách sa nachádzalo viacero suchých i hrubších konárov a zlomov, viaceré mali na kmeni mechanické poškodenie v podobe trhlín a dutín. Dreviny sa nachádzajú v odvodňovacích kanáloch, žľaboch na ľavej strane hrádze Vodného diela pod Hyzou a svojim vzrastom vytvárajú prekážku v odtoku vody do rieky

Váh, čím sa môže voda hromadiť a vyliat' na cestnú komunikáciu, prípadne zaplaviť pozemky i s rekreačnými stavbami (chatkami) a ohroziť tak životy, zdravie a majetok. Výrubom drevín sa zabezpečí bezpečnosť vodných stavieb a protipovodňových ochranných línií v zmysle zákona č.364/2004 Z. z. zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Výrub drevín a krovín sa bude realizovať v mimovegetačnej a mimohniezdnej sezóne, teda nebude mať negatívny vplyv na záujmy ochrany prírody a krajiny.

Náhradná výsadba sa určuje v rozsahu primeranom stanovištným podmienkam a je uložená v primeranom rozsahu a účelnosti.

S pozdravom

Ing. Gabriela Kalašová
riaditeľka Správy NP Malá Fatra
so sídlom vo Varíne

OPRAVA
OPRAVA
OPRAVA

Príloha č.1 - Znázornené lokality výrubu drevín

Príloha č.1 - Znázornené lokality výrubu drevín

