



OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA - 66 -	
Došlo dňa: 12. 02. 2026	
Prílohy/lísty: 6	Vybavuje: POS

Okresný úrad Bratislava  
Odb. starostlivosti o ŽP  
Tomášikova 46  
832 05 Bratislava

Váš list/zo dňa

Naše číslo

SVP 4003/2026/4

Vybavuje/kontakt

Ing. M. Vargová 0911 421 190  
milena.vargova@svp.sk

Šamorín, dňa

11.02.2026

Vec

**Orez a výrub porastu z koryta Chorvátskeho ramena v k.ú. Petržalka v Bratislave**  
– oznámenie o odstraňovaní drevín

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š. p., Povodie Dunaja, odštepny závod, Prevádzkové stredisko Šamorín Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 23 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách mienime odstrániť stromy a kry z koryta vodného toku (vodnej stavby) a v zmysle § 48, 49, 53 a 55 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 36 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami musí naša organizácia pravidelné údržbárske a opravárske práce vykonávať povinne v rámci svojej pracovnej náplne.

Chorvátske rameno je vodnou stavbou vybudovanou na začiatku 70-tych rokov minulého storočia. Koryto bolo vybudované do tvaru dvojitého lichobežníka s možným pojazdom techniky správcu po berme. Nižšie uvedené dreviny svojim koreňovým systémom poškodzujú predmetnú vodnú stavbu a bránia prejazdu kosiacej techniky.

Na základe uvedených skutočností vám oznamujeme, že v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov mienime vykonať prevádzkový zásah orez a výrub stromov a orez a výrub krovitého a náletového porastu rastúcich v koryte a na pobrežných pozemkoch Chorvátskeho ramena, ramena Dunaja v nasledovnom rozsahu:

- orez a výrub krovitého a náletového porastu (dreviny s priemerom kmeňa menším ako 10 cm) z koryta Chorvátskeho ramena v r.km 1,5 - 2,5 v rozsahu do 1 000 m<sup>2</sup>; v druhovom zložení vrba sp., topol sp., malina ostružina, baza čierna, trnka, čerešňa, brest, hloh, orech, agát, jaseň nachádzajúcich sa na pozemkoch KN-C parc.č. 1506/1 a 1506/2 v k.ú. Petržalka.
- Výrub 28 ks stromov ktoré rastú z koryta Chorvátskeho ramena v r.km 1,5 - 2,5, na pozemkoch KN-C parc.č. 1506/1 a 1506/2 v k.ú. Petržalka, s priemerom kmeňa vo výške 130 cm v nasledovnom zložení:

č.	druh	obvod kmeňa	zdrav. stav	č.	druh	obvod kmeňa	zdrav. stav
1.	agát	84cm	naklonený, jednostranná koruna	5.	agát	30cm	pokrivený vzrast
2.	vrba	47cm	preschnutá, láme sa, padá	6.	jaseň	60cm	pokrivený vzrast
3.	topol sivý	135cm	začína presychať	7.	jaseň	70cm	pokrivený vzrast, naklonený
4.	agát	28cm	pokrivený vzrast	8.	javor poľný	96cm	rozdvojený, veľká časť suchá, hnilá

č.	druh	obvod kmeňa	zdrav. stav	č.	druh	obvod kmeňa	zdrav. stav
9.	agát	60cm	pokrivený vzrast, naklonený	19.	agát	72cm	takmer úplne suchý
10.	vŕba	97cm	presychá, láme sa a padá	20.	agát	47cm	suchý, pokrivený vzrast
11.	vŕba	109cm	výrazne naklonená, jednostranná koruna, láme sa a padá	21.	agát	43cm	presychá, pokrivený vzrast
12.	vŕba	58cm	pokrivený vzrast	22.	baza	52cm/58cm	ker, nízko rozkonárený, zlý zdrav. stav
13.	vŕba	119cm	nízko rozkonárená, preschnutá, láme sa a padá	23.	agát	86cm	rozkonárený vo výške cca 1 m
14.	vŕba	59cm	nízko rozkonárená, láme sa a padá	24.	topol	128cm	dvojitý kmeň, pokrivený vzrast
15.	lipa	172cm	nízko rozkonárená bez hlavného kmeňa	25.	skupina agátov	68cm, 55cm, 83cm, 91cm, 59 cm, 63 cm	rastú ako viackmeň, odtláčajú sa, pokrivený vzrast
16.	javor	85cm	pokrivený vzrast	26.	agát	94cm	pokrivený vzrast, poškodený
17.	javor	95cm	pokrivený vzrast	27.	agát	78cm	výrazne naklonený, pokrivený vzrast
18.	lipa	145cm	nízko rozkonárená bez hlavného kmeňa	28.	topoľ	105cm, 111cm, 59cm	3-kmeň, pokrivený vzrast, naklonené časti

Dôvodom orezu a výrubu je zabezpečenie ochrany vodnej stavby - koryta Chorvátskeho ramena - ramena vodohospodársky významného vodného toku Dunaj. Dreviny určené na výrub sú naklonené, majú jednostrannú korunu, prestarnuté, prehnilé, lámu sa a padajú. Svojím pádom by mohli vážne ohroziť prietoknosť koryta a život, zdravie a majetok obyvateľov a návštevníkov predmetnej lokality. Odstránia sa len nevyhnutné dreviny a ostatné sa orežú tak aby nebránili prietoku vody a prejazdu kosiacej techniky. Vyrúbaná drevná hmota sa ponechá na mieste, resp. sa presunie na okolité pozemky v správe našej organizácie mimo prietokného profilu pre rozvoj miestnej biodiverzity, tak aby neprekážala údržbe a návštevníkom.

Orez a výrub stromov a krovitého a náletového porastu podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny naša organizácia plánuje vykonať v mimovegetačnom období v termíne 24.02.2026 - 28.02.2026.

S pozdravom

  
 Ing. Marek Považan  
 riaditeľ odštepného závodu  
 ŠTÁTNY PODNIK  
 Povodie Dunaja, odštepný závod  
 Martinská 49  
 821 05 Bratislava

**Príloha**

Situácia, fotodokumentácia

**Na vedomie**

ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Karloveská 63, 841 04 Bratislava  
 Miestny úrad Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  
 SVP PD, o.z.,  
 VHE Šamorín