



832/1
k.ú. Radvaň nad Laborcom (851167), obec Radvaň nad Laborcom

LV Z20 ÚPLNÝ LV Z20 ČIASTOČNÝ

KÓPIA Z KATASTRÁLNEJ MAPY

1. Slovenská republika
Pavol 1/1



Prehľad inventarizovaných stromov a krovin určených na výrub

Tratový úsek: Michalany - Štátna hranica PKP - Medzilaborce

P.č.	Druh dreveniny	Poloha vzhľadom na staničenie (P/L)	km poloha (žel.km)	Vzdialenosť od osi krajnej koľaje (m)	Obvod kmeňa (cm)	Priemer kmeňa (cm)	Výška (m)	Plocha (m2)	Objem krovin (m3)	% podiel dendromasy	Objem hrubiny 1 ks stromu (vid' dendrometrické tabuľky)	Objem hrubiny	Objem tenčiny (m3)	% podiel tenčiny	Objem kôry	% podiel kôry	Číslo parcely	Katastrálne územie	Poznámka	Dôvod	počet ks
1.	krovie	P/L	90,550 - 90,977	4			5	5124	512,40	2								832/1		bezp. žel. dopr.	
2.	krovie	P	91,050 - 92,450	4			5	8400	840,00	2	0,00	0,00	0,000					832/1		bezp. žel. dopr.	
							Spolu:	13524	1352,40		0,00	0,00	0,000		0,000						0

Spolu stromov: 0 ks
 Objem hrubiny: 0 m3
 Objem tenčiny: 0,000 m3
 Objem kôry: 0,000 m3
 Objem spoju: 0,00 m3
 Plocha krovin: 13524 m2
 Objem krovin: 1352,4 m3