

FOTODOKUMENTÁCIA PORÚCH KONŠTRUKCIE VOZOVKY

Názov úlohy: I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou
Číslo úlohy: 4/2018
Číslo prílohy: 28



Foto č. 1 Priepust v km 702,155 - výtoková časť



Foto č. 2 Priepust v km 702,155 - vtoková časť



Foto č. 3 km 703,150 - zvlnenie asfaltového krytu vozovky



Foto č. 4 Priepust v km 703,314 - vtoková časť



Foto č. 5 Priepust v km 703,314 - výtoková časť



Foto č. 6 Priepust v km 703,314 - výtoková časť s priekopou



Foto č. 7 Prieput v km 703,749 - vtoková časť



Foto č. 8 Prieput v km 703,749 - vtoková časť



Foto č. 9 Priepust v km 703,749 - zarastená cestná priekopa



Foto č. 10 km 704,607 - poruchy vozovky a odstavnej plochy



Foto č. 11 km 705,210 - pokles povrchu vozovky s trhlinami



Foto č. 12 Priepust v km 705,201 - výtoková časť



Foto č. 13 Priepust v km 705,201 - vtoková časť so zarastenou priekopou



Foto č. 14 Priepust v km 705,201 - pokles vozovky nad priepustovou rúrou



Foto č. 15 km 706,140 - most cez Medziansky potok - vtoková časť



Foto č. 16 km 706,140 - most cez Medziansky potok - výtoková časť



Foto č. 17 km 708,730 - pokles krajnice a časti jazdného pruhu s trhlinami



Foto č. 18 km 708,730 - pokles krajnice a časti jazdného pruhu s trhlinami