


priečne rezy m1:200/200


typický rez - km 42.558 30
m1:200/200

- výkop - (m2)- 0.70
- náryp- (m2)- 0.02
- úprava pláne (zhuťnenie)- (m)-0.80
- ŠP (ŠD) lôžko (m) hr. 150mm - 0.90
- zhuťnený zásyp ŠP (m2)krajnica -
- zhuťnený zásyp ŠP zeminou (m2) - 0.29
- várnice TBM 50/8 (500/500/80mm)- 309.0x2= 618 ks
- s náterom proti soliam SIKAGAR 73- 2x
- dosky PZD 89/29/6.5 (Pefa Brno)- 308.6 x3.33= 1028 ks
- s náterom proti soliam SIKAGAR 73-2x
- pozdĺžna drenáž PVC DN 150 priebežná-308.60 m




km 42.591 60 priechod č.1

1:200/200



km 42.667 20- priechod č.2

m1:200/200



Názov stavby :

Rekonštrukcia cesty II/583 v km 37.674-38.050, 39.144-39.165, 40.530-41.140, 41.686-41.928

42.948-43.157, 43.215- 43.314, 43.885-43.960, 42.500- 42.800 , Párnica - Zázrivá

Objekt č. 02 : Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42.500- 42.800 .

Obsah výkresu : **priečne rezy**

MARETTA projekt s.r.o., Jana Tatliaka 1., 026 01 Dolný Kubín, Tel.: 0845 / 864 169

Ved.projektant Ing.Peter Marett	Zodp.projektant Ing.Peter Marett	Vypracoval Ing. M. Klocok	Investor Ž.S.K., Komenského 48 , Žilina	Miesto stavby	
				Párnica	
Názov stavby : Rekonštrukcia cesty II/583 v km 37,674-38,050, 39,144-39,165, 40,530-41,140, 41,686-41,928 42,948-43,157, 43,215- 43,314, 43,885-43,960, 42,500- 42,800 , Párnica - Záhrivá				Dátum 11/2018	
				Stupeň DSP , DRS	
				Zk.č.	1234/18/M
				Mierka	1:200/200
Objekt č. 02 : Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 , km 42,500- 42,800 . Obsah výkresu : priechne rezy				Číslo výkresu	2.