KDF: 315/11

Dodávateľ: **Vladimír Chalupka**
Rýchloservis
Na vyhni 853/10
018 64 Košeca - Nozdrovice
ŽR: Žo 140/1994 Šá

IČO: 33491879
DIČ: 1022031076
IČ DPH: SK1022031076
Banka: Slovenská Sporiteľňa, a.s
Číslo účtu: 0063685027/0900

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

Číslo: 20110047
Konšt. symbol: 308
Objednávka: 035/2011

Odberateľ: *IČO:* 735809 *DIČ:* 2020975000

KRAJSKE RIADITELSTVO PZ
Jankovic
Kalvarska 2
949 36 Nitra

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ
EKONOMICKÝ ODBOR
Došlo: 01. 03. 2011
Prílohy:

Vyhotovil: V.Chalupka *Deň odoslania:* 24.2.2011 *Forma úhrady:* PP
Deň vyhotovenia. 24.2.2011 *Dodanie tovaru/služby:* 24.2.2011 *Deň splatnosti:* **26.3.2011**

Zákazka: ZAK20110052, 24.2.2011 *Vozidlo:* TT 496 CJ, Skoda Fabia 6Y

Faktúrujeme Vám	Množstvo	M.j.	J. cena	Bez DPH	Sadzba	S DPH
Za materiál:						
Rozvod kit sada skoda	1	ks	164,00	164,00	20 %	196,80
Vodna pumpa 24-0674 Auto stangl	1	ks	42,33	42,33	20 %	50,80
Zapalovacia sviecka DOX 15LE Auto stangl	4	ks	4,25	17,00	20 %	20,40
Mot. olej Castrol Edge 5W -30	3,5	l	19,60	68,60	20 %	82,32
Olejovy filter RB0451103318 APM	1	ks	5,23	5,23	20 %	6,28
Kabinovy filter - Fabia	1	ks	12,60	12,60	20 %	15,12
Ziarovka P21/5W 12V BAY 15d Auto stangl	2	ks	0,66	1,32	20 %	1,58
Cistic karburatora a skrt.klapky	1	ks	14,10	14,10	20 %	16,92
Brzdova. kvapalina DOT 4 Castrol	1	ks	6,54	6,54	20 %	7,85
Plastove prichytky	3	ks	0,50	1,50	20 %	1,80
Spray WD-40 400 ml	1	ks	6,37	6,37	20 %	7,64
Spona	1	ks	1,40	1,40	20 %	1,68
Spona	1	ks	2,00	2,00	20 %	2,40
Spona hadice 12-22	1	ks	0,20	0,20	20 %	0,24
Odmastovač - čistic brzd	1	ks	2,80	2,80	20 %	3,36
Spona calunenia	2	ks	0,07	0,14	20 %	0,17
Režijný materiál 2%	1	ks	6,40	6,40	20 %	7,68
Spolu za materiál				352,53		423,04

Za vykonanú prácu:

vymena rozvodu motora
vycistenie sktiacej klapky -kontrola tesnosti
vymena vodne cerpadlo-doplnenie kvapaliny
vymena filtra olej. kabinovyfilter
vymena motorovy olej ,
kontrola prevodovy olej
kontrola osvetlenia a vymena ziaroviek
oprava a premazanie mechan.stieracov
kontrola nastavenia svetiel
vymena a doplnenie plastovych prichytiek
oprava plastovych podblatnikov a prichytenie
doplnenie kvapaliny brzdovej a kontrola/vymena

Strana č. 1, pokračovanie na ďalšej strane...

...enie brzdy a dostavenie rucnej brzdy					
...T brzdy / protokol/					
...diagnistika motor.vozidla vymazanie zavad					
...ntrola geometrie -					
TP 90 000km serv.ukon.-vymena rozvodov	7,5 hod	12,50	93,75	20 %	112,50
Spolu za vykonané práce			93,75		112,50

Rozpis DPH	Sadzba DPH	Základ	DPH	Spolu
	20 %	446,28	89,26	535,54

Spolu bez DPH:	446,28 €
Celková DPH:	89,26 €
Celková suma:	**535,54 €**

Prajeme Vám veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Pri nedodržaní termínu splatnosti má dodávateľ právo zadržať automobil až do zaplatenia celej čiastky opravy podľa § 151s Občianskeho zákonníka.

RÝCHLOSERVIS motorových vozidiel
018 64 Nová Dubnica - Kočírovce 853
Vladimír CHALUPKA
IČO:33 491 879, DIČ:1022031876

prevzal

pečiatka, podpis

Počet strán: 2

Spracované programom Autoservis 3.00 • AZsoft Humenné • 057 7712882 • www.azsoft.sk

Súhlasím s úhradou
Milan JANKOVIČ