



OBJEDNÁVATEĽ:



SÚRADNICE BODOV VYTÝČOVACEJ SIETE SÚ UVEDENÉ V ČASŤI F.2 DOKUMENTÁCIE MERAČSKÝCH PRÁČ

DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE
2141 - MOSTY A NADJAZDY

PRESNOSŤ VYTÝČENIA PODĽA STN 73 0422 A STN 01 3419 A ICH ZMIEN Č. 1
KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Dlhá nad Váhom

203-00

STAVBA		CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT		GC GEOCONSULT	
ČASŤ STAVBY		203-00 MOST NA C.I/75 V INUNDÁCII V KM 2,250		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5057 4703, FAX.: 02/5057 4798	
PRÍLOHA		VYTÝČOVACÍ VÝKRES		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBJEDNÁVATEĽ		SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		DSP	1279/1154
HLAVNÝ INŽ. PROJ.		TECH. KONTROLA		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	
Ing. Marek SMELIČ		Ing. Ladislav BAČA		JTSK	
ZODP. PROJ.		VED. ÚSEKU		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	
Ing. Ján HANDLOVSKÝ		Ing. Peter ŽIAK		BpV	
VYPRACOVAL		DÁTUM		FORMÁT	
Ing. Zuzana VINDUŠKOVÁ		11.2012		3 A4	
				MIERKA	
				1:200	
				ČÍSLO PRÍLOHY	SÚPRAVA
				3	