


PÔDORYS
M 1:100



| TABULKA SÚRADNÍČ BODOV - OPORA 1 | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|---------|
| Č. BODU | Y | X | Z |
| OP.1.E1-01 | 445039,979 | 1179358,49 | 374,500 |
| OP.1.E1-02 | 445047,036 | 1179361,083 | 374,500 |
| OP.1.E1-03 | 445047,657 | 1179364,801 | 374,500 |
| OP.1.E1-04 | 445046,702 | 1179365,061 | 374,500 |
| OP.1.E1-05 | 445040,851 | 1179362,912 | 374,500 |
| OP.1.E1-06 | 445038,652 | 1179362,104 | 374,500 |
| OP.1.E2-01 | 445035,341 | 1179356,786 | 374,500 |
| OP.1.E2-02 | 445035,172 | 1179361,131 | 374,500 |
| OP.1.E2-03 | 445035,711 | 1179361,024 | 374,500 |

| TABULKA SÚRADNÍČ BODOV - OPORA 1 - OS | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Č. BODU | Y | X | Z |
| OP.1.OS-01 | 445047,414 | 1179363,352 | 374,500 |
| OP.1.OS-02 | 445040,457 | 1179360,797 | 374,500 |
| OP.1.OS-03 | 445039,289 | 1179360,368 | 374,500 |
| OP.1.OS-04 | 445034,651 | 1179358,664 | 374,500 |

| TABULKA SÚRADNÍČ BODOV - OPORA 2 | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|---------|
| Č. BODU | Y | X | Z |
| OP.2.E1-01 | 445031,019 | 1179332,987 | 374,500 |
| OP.2.E1-02 | 445032,078 | 1179333,376 | 374,500 |
| OP.2.E1-03 | 445039,407 | 1179336,068 | 374,500 |
| OP.2.E1-04 | 445039,922 | 1179335,875 | 374,500 |
| OP.2.E1-05 | 445040,156 | 1179340,445 | 374,500 |
| OP.2.E1-06 | 445033,946 | 1179338,163 | 374,500 |
| OP.2.E1-07 | 445031,573 | 1179337,292 | 374,500 |
| OP.2.E1-08 | 445031,918 | 1179336,353 | 374,500 |
| OP.2.E1-09 | 445030,726 | 1179333,785 | 374,500 |
| OP.2.E2-01 | 445026,101 | 1179331,18 | 374,500 |
| OP.2.E2-02 | 445025,565 | 1179331,412 | 374,500 |
| OP.2.E2-03 | 445027,377 | 1179335,751 | 374,500 |

| TABULKA SÚRADNÍČ BODOV - OPORA 2 - OS | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Č. BODU | Y | X | Z |
| OP.2.OS-01 | 445040,611 | 1179338,481 | 374,500 |
| OP.2.OS-02 | 445032,999 | 1179335,685 | 374,500 |
| OP.2.OS-03 | 445031,322 | 1179335,069 | 374,500 |
| OP.2.OS-04 | 445026,341 | 1179333,239 | 374,500 |

POZNÁMKY :

- VÝŠKOVÉ KÓTY SÚ UVEDENÉ NA HORNEJ HRANE PODKLADNEHO BETÓNU
- TRIEDA PRESNOSTI : STN 73 0422
- SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

INVESTOR:



D201

POZNÁMKA:
PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------|--|
| ZÁKAZKA: | | | PROJEKTANT: | |
| I/64 PORÚBKA - MOST 107 | | | dage | |
| OBJEKT: MOST EV.Č. 64-107 PONAD RAJČIANKU | | | DAQE Slovakia s.r.o. | |
| PRÍLOHA: VYTÝČENIE SPODNEJ STAVBY | | | ČÍSLO ZÁKAZKY: 19-002L | |
| INVESTOR: Slovenská správa ciest Bratislava v zastúpení SSC IVSC Žilina | | | DÁTUM: 04/2019 | |
| KRAJ: Žilinský OKRES: Žilina | | | STUPEŇ: DSP | |
| MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITOŇÁK, PhD. | | | MIERKA: 1:100 | |
| ING. LUKÁŠ ROLKO | | | FORMÁT: 4 x A4 | |
| NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. PETER LITVIK | | | ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA: | |
| | | | 06.3 | |