



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

Správa povodia stredného Váhu II.
Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN	
Došlo dňa: 30. 10. 2020	
Prírodnosť: 00901/83/2020	Cisto sprava:
Vybavuje: TKZ	

Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3

911 01 Trenčín

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 7366/2020/2

Vybavuje/linka
Ing. Jarmila Maslová / 0903 721 443
jarmila.maslova@svp.sk

Piešťany
27.10.2020

Vec

Oznámenie o výrube drevín

V zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení Vám

oznamujeme

plánovaný výrub 20 ks drevín, nachádzajúcich sa v brehovom poraste vodného toku Súčanka v rkm 14,550-14,700 (GPS: 48.987919, 17.959214 až 48.988348, 17.958640), v katastrálnom území Horná Súča. Zloženie, popis a umiestnenie drevín je uvedené v prílohe.

Odstránenie drevín bude vykonané v rámci preventívnych protipovodňových opatrení, pričom táto povinnosť nám vyplýva z § 48, odst. 4, písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Odstránenie drevín budeme realizovať v mimovegetačnom období do **31. 03. 2021**.

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany
Ing. Stanislav Bilčík
riaditeľ

Správy povodia stredného Váhu II.

Príloha: Zloženie, popis a umiestnenie drevín

Na vedomie:

1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová ✓
2. Obec Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233

Zloženie, popis a umiestnenie drevín

druh dreviny	obvod kmeňa (cm) ¹	poznámka	pozemok				umiestnenie
			C-KN	F-KN	druh pozemku (C-KN)	príslušnosť pozemku k SVP	
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	86	2-kmeň, podmytá, jeden kmeň nahnutý do koryta	15244/25 LV nezaložený	15244/5 LV č. 993	vodná plocha	NIE (Obec Horná Súča)	extravilán, ľavý breh
	80						
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	77	nahnutá do koryta					
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	97	preschnutá, napadnutá hubami					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	162	vidlica, nahnutá do cesty, má praskliny					
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	173	vidlica, nahnutá do cesty					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	160	3-kmeň, zrezaný bude jeden kmeň nahnutý do koryta					
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	97	2-kmeň, nahnutá, preschnutá					
	122						
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	116	nahnutá do cesty, preschnutá					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	103	rastie v koryte, je podmytá	9905 LV nezaložený	9903 LV č. 993	trvalý trávnatý porast	NIE (Obec Horná Súča)	extravilán, pravý breh
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	103	rastie v koryte, je podmytá a nahnutá					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	122	podmytá, viackmeň, odstránené budú 2 nahnuté kmeňe					
	84						
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	102	podmytá, nahnutá, v kmeni má prasklinu	9905 LV nezaložený	9902 LV č. 5489	trvalý trávnatý porast	NIE (súkromné osoby a SPP)	extravilán, pravý breh
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	61	rastie v koryte, je podmytá					
Lipa malolistá <i>Tilia cordata</i>	82	viackmeň, odstránený bude jeden kmeň nahnutý do koryta					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	59	podmytá, viackmeň, odstránený bude jeden kmeň, nahnutý do koryta					
Jelša lepkavá <i>Alnus glutinosa</i>	100	rastie v koryte, je podmytá					
Vrba krehká <i>Salix fragilis</i>	48	podmytá, nahnutá					
Spolu	20 ks						

1. obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou