



OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN	
Došlo dňa: 27. 01. 2021	
Prílohy/listy: 0006238/2021	Číslo spisu: 112
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: TKZ

• Okresný úrad Trenčín
• Odbor starostlivosti o životné prostredie
• Hviezdoslavova 3
• 911 49 Trenčín

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 697/2021/1

Vybavuje/linka
Ing. Jarmila Maslová, 0903 721 443
jarmila.maslova@svp.sk

Piešťany
20.01.2021

Vec: Oznámenie o výrube drevín

V zmysle § 47 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vám

oznamujeme

plánovaný výrub drevín, nachádzajúcich sa v brehovom poraste vodného toku Vlára (rkm 1,250-1,500), GPS: 48.965616, 18.110668 až 48.968335, 18.109885, na pozemkoch v katastrálnom území Nemšová, v nasledujúcom zložení:

por. č.	drevina	obvod kmeňa (cm)	pozemok	druh pozemku	umiestnenie pozemku	príslušnosť k SVP	poznámka
1.	vřba biela (<i>Salix alba</i>)	345	4434	vodná plocha	extravilán	áno	obvod meraný pri zemi, rozkonárená, silno preschnutá, poškodené konáre, dutiny, hniloba, tlakové vetvenie, podmytá, narušená stabilita
2.	čerešňa vtáčia (<i>Prunus avium</i>)	44	1898/90	ostatná plocha	intravilán	nie	dvojkmeň, veľmi poškodený kmeň, rana na kmeni
		65					
3.	vřba biela (<i>Salix alba</i>)	293	1898/90	ostatná plocha	intravilán	nie	obvod meraný pri zemi, dutina v rozkonárení, huby, preschnuté konáre
4.	vřba biela (<i>Salix alba</i>)	87	1898/90	ostatná plocha	intravilán	nie	7-kmeň, veľké rany, trhliny, dutina, preschnuté konáre
		70					
		84					
		56					
		114					
		66					
5.	vřba biela (<i>Salix alba</i>)	100	1898/90	ostatná plocha	intravilán	nie	štvrkmeň, veľmi preschnutá, podmytá, zlomený kmeň
		116					
		81					
		115					
6.	vřba biela (<i>Salix alba</i>)	142	1898/88	ostatná plocha	intravilán	nie	vyvrátené torzo kmeňa, silne poškodená, suchá

por. č.	drevina	obvod kmeňa (cm)	pozemok	druh pozemku	umiestnenie pozemku	príslušnosť k SVP	poznámka
7.	vŕba biela (<i>Salix alba</i>)	279	1894/14	ostatná plocha	intravilán	nie	huby, preschnutá, veľká dutina po vylomenom kostrovom konári, dutiny na konároch, hniloba, preschnutá
8.	vŕba biela (<i>Salix alba</i>)	125	1898/88	ostatná plocha	intravilán	nie	dvojkmeň, rastie na hrane koryta, nahnutá
		141					
9.	vŕba biela (<i>Salix alba</i>)	157	1898/88	ostatná plocha	intravilán	nie	rastie na hrane koryta, nahnutá

obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou

Stromy sú poškodené, preschnuté, prípadne naklonené, pričom vzniká riziko ich vyvrátenia alebo lámania ich častí, čím by došlo k poškodeniu vodnej stavby – ochrannej hrádze Vlára, alebo k vytváraniu barikád pre plynulý odtok vody vo vodnom toku. Zároveň by v niektorých prípadoch mohlo dôjsť k ohrozeniu tretích osôb, využívajúcich komunikáciu (cyklotrasu), nachádzajúcu sa na ochrannej hrádzi v bezprostrednej blízkosti vodného toku.

Odstránenie drevín bude vykonané v rámci preventívnych protipovodňových opatrení za účelom zlepšenia prietochnosti koryta vodného toku, pričom táto povinnosť nám vyplýva z § 48, odst. 4, písm. c. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a zároveň z dôvodu preventívnej ochrany zdravia osôb a majetku v súkromnom vlastníctve.

Odstránenie drevín budeme realizovať v mimovegetačnom období do **31. marca 2021.**

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
 štátny podnik
 Odštepny závod Piešťany
 Nábřežie Ivana Krasku 3/834
 921 80 Piešťany -86-

Ing. Stanislav Bilčík
 riaditeľ

Správa povodia stredného Váhu II.

Na vedomie:

1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
2. Mesto Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová