



OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN	
Došlo dňa: 27. 01. 2021	
0006236/2021	Číslo spisu
Prílohy/listy:	Vybavuje: TKZ

Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 49 Trenčín

Váš list/zo dňa

Naše číslo
CS SVP OZ PN 698/2021/1

Vybavuje/linka
Ing. Jarmila Maslová, 0903 721 443
jarmila.maslova@svp.sk

Piešťany
20.01.2021

Vec: Oznámenie o výrube drevín

V zmysle § 47 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vám

oznamujeme

plánovaný výrub drevín, nachádzajúcich sa v brehovom poraste na pravej strane vodného toku Orechovský potok (rkm 0,200-0,700), GPS: 48.898597, 18.036042 až 48.902008, 18.038932, na pozemku C-KN parc. č. 656, k. ú. Orechové, ktorého vlastníkom je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, SR, (pozemok je umiestnený v zastavanom území a druh pozemku je ostatná plocha), v nasledujúcom zložení:

por. č.	názov	obvod kmeňa (cm)	poznámka
1.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	175	naklonený, poškodené konštrukčné konáre, neošetrené rany, nevyvážená koruna, tlakové vetvenie
2.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	186	rozkonárenie pri zemi, tlakové vetvenie, preschnutý, čiastočne odumretý, trhlina na kmeni
3.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	148	naklonený, deformovaná koruna, otvorené rany na konároch, preschnutý
4.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	184	trhlina na kmeni, rany na konároch, preschnuté konce konárov, tlakové vetvenie
5.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	118 93	dvojkmeň, rany, hniloba, preschnuté konce konárov, odlupovanie kôry
6.	orech kráľovský (<i>Juglans regia</i>)	66	silno naklonený, poškodený kmeň, rany a dutiny
7.	jelša lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	87	nevyvážená koruna, naklonený, rany a dutiny

obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou

Stromy sú poškodené, preschnuté, prípadne naklonené, pričom vzniká riziko ich vyvrátenia alebo lámania ich častí, čím by došlo k poškodeniu brehu a vytvárania barikád pre plynulý odtok vody vo vodnom toku. Zároveň by mohlo dôjsť k ohrozeniu tretích osôb, využívajúcich komunikáciu (cyklotrasu), nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti vodného toku.

Odstránenie drevín bude vykonané v rámci preventívnych protipovodňových opatrení za účelom zlepšenia prietoknosti koryta vodného toku, pričom táto povinnosť nám vyplýva z § 48, odst. 4, písm. c. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a zároveň z dôvodu preventívnej ochrany zdravia osôb a majetku v súkromnom vlastníctve.

Odstránenie drevín budeme realizovať v mimovegetačnom období do **31. marca 2021.**

S pozdravom

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Odstěpný zavod Piešťany
Nábřežie Ivana Krasku 3/834
921 80 Piešťany -86-

Ing. Stanislav Bilčík

riadiťel

Správa povodia stredného Váhu II.

Na vedomie:

1. Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová
2. Mesto Trenčín, Útvar stavebný a životného prostredia, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín