



•  
Reconing s.r.o.  
Bernolákova 6011/46  
974 05 Banská Bystrica  
Slovenská republika  
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	OU-BB-OSZP2-2025/034800-003	Mgr. Ladislav Palyo/ 048/4306264	18. 08. 2025

Vec

Pre účely ohlásenia stavby na akciu „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“  
- záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 03.07.2025 doručené podanie spoločnosti Reconing s.r.o. Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 062 512, o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre navrhovanú činnosť/stavbu „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre realizačný projekt vypracovaná spoločnosťou Reconing s.r.o. Bernolákova 6011/46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 55 062 512, v marci 2025.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k navrhovanej činnosti/stavbe „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ toto záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie:

Činnosť/stavba „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v extraviláne obce Sampor, v katastrálnom území Sampor, okres Zvolen. Mostný objekt M2971 prevádza cestu III. triedy III/2451 cez Samporský potok. Územie v blízkosti mosta je s nadmorskou výškou cca 329 m n.m. Výška nivelety v staničení 330,820 m n.m.. Terén v okolí mosta je rovinný, objekt sa nachádza mimo zastavané územie obce. Mostný objekt je jednopoložný, postavený v roku 1942. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými nosníkmi ŽMP-62 výšky 350 mm. Nosná konštrukcia je uložená na oporách. Opory sú masívne betónové založené plošne s kamenným obkladom. Cestná komunikácia je dvojpruhová s prednosťou v jazde, smerovo rozdelená, asfaltová. Na moste sú obojstranné železobetónové rímsy. Na železobetónových rímsach je

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421484306250	oszp.bb@minv.sk	www.minv.sk	00151866

zábradlie. Po moste je prevádzaná komunikácia III/2451. Priečný sklon na moste je strechovitý s premenným sklonom.

Podľa § 16 vodného zákona, ktorým sa ustanovujú osobitosti určovania environmentálnych cieľov, činnosť/stavbu „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ je potrebné posúdiť vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej vody a podzemnej vody.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody, alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka, sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ je situovaná v čiastkovom povodí Hrona. Dotýka sa troch vodných útvarov a to jedného útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 dvoch útvarov podzemnej vody – útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov.

Činnosťou/stavbou „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ bude dotknutý aj drobný vodný tok s plochou povodia pod 10 km<sup>2</sup>, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar a to bezmenný vodný tok s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), ľavostranný prítok útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2.

Stručný popis technického riešenia navrhovanej činnosti/stavby

Podľa projektovej dokumentácie je stavba členená nasledovne: 102 – 00 Obchádzková trasa, 201 – 00 M2971, Most cez Samporský potok pred obcou Sampor.

102 – 00 Obchádzková trasa

V rámci objektu SO 101-00 Obchádzková trasa bude vybudovaná dočasná obchádzková trasa na zabezpečenie prístupu do obce Sampor počas rekonštrukcie mosta M2971. Plánovaná dĺžka rekonštrukcie mosta, počas ktorej bude doprava presmerovaná na dočasnú obchádzku je 6 mesiacov. Dočasná obchádzka je navrhnutá ako jednosmerná v celkovej dĺžke 75,07m. Obchádzková trasa sa na začiatku aj na konci napája na existujúcu cestu III/2451. Konštrukcia vozovky obchádzkovej trasy je navrhnutá nespevnené z recyklovaného R-materiálu. Návrhová rýchlosť  $v_n=30$  km/h, šírka jazdného pruhu je navrhnutá min. 4,0m. Obchádzková trasa z dôvodu napojenia na existujúcu križovátku pozostáva z trasy A a B. Počas prác na rekonštrukcii mosta M2971 bude doprava usmernené prenosným dopravným značením. V mieste križovania Samporského potoka budú osadené 2 rúrové priepusty DN800 v dĺžke 11m. Po ukončení prác budú rúrové priepusty odstránené a koryto Samporského potoka uvedené do pôvodného stavu. Po ukončení prác na rekonštrukcii mosta M2971 bude obchádzková trasa odstránená a terén vrátený do pôvodného stavu.

201 – 00 M2971, Rekonštrukcia mostu cez Samporský potok pred obcou Sampor

V rámci rekonštrukcie mosta budú odstránené všetky časti mostného zvršku: zábradlie, monolitické železobetónové rímasy, vozovka vrátane izolácie a spádovej vrstvy až na úroveň existujúcich nosníkov ako aj samotné nosníky. Ďalej budú odbúrané časti krídel do požadovaných výšok pre realizáciu nových úložných prahov a poškodené krídla. Zhotovia sa nové časti spodnej stavby so základovou pätkou a roznášacím úložným prahom. Súčasťou budú aj krídla. Zhotoví sa nová železobetónová doska, ktorá bude uložená na jestvujúcej nosnej konštrukcii mosta na vrstve lepenky (NAIP v dvoch vrstvách 10mm). Ďalej bude zhotovená izolácia mostovky a realizované nové vozovkové vrstvy na moste. Zhotovia sa nové železobetónové monolitické rímasy s lícnyim rímsovým prefabrikátom. Budú osadené nové záchytné zariadenia, vyhotovený pozdĺžny drenážny kanálik na odvodnenie izolácie mosta,

realizované tvarovky na odvedenie vody z izolácie mosta a odvodňovacie sklzy. Na rube oboch opôr sa zhotoví nová tesniaca vrstva s priechnou drenážou vyvedenou poza krídla do potoka. Vytvoria sa prechodové oblasti mosta obsahujúce výplň z jednozrnného medzerovitého betónu. Pred mostom vpravo aj vľavo sa vyhotovia odvodňovacie sklzy na odvedenie vody z vozovky. Koryto pod mostom bude prečistené a zrealizuje sa spevnenie na ochranu spodnej stavby pred podmytím. Predmetom rekonštrukcie stavebného objektu je rekonštrukcia mostného zvršku výmena nosnej konštrukcie a časti spodnej stavby, čo predĺži životnosť konštrukcie a zlepši bezpečnosť premávky na moste. V okolí mosta je navrhnutá ochrana spodnej stavby spevnením koryta toku. Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia komunikácie na úsekoch príľahlých k mostu) v plnej miere rešpektuje jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia zostane nezmenený, jeho dotknuté časti sa v potrebnej miere prečistia a zrekonštruujú tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť.

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či realizácia činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) vlastnosti útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2, ako aj drobný vodný tok, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar a to bezmenný vodný tok s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-0135), alebo či činnosť/stavba nebude mať vplyv na hladinu podzemnej vody, režim a stav podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov.

Posúdenie činnosti „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ sa vzťahuje na obdobie počas stavby, ako aj na obdobie po jej ukončení.

Útvar povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 (rkm 13,3 - 0,0) s dĺžkou 13,30 km bol vymedzený ako prirodzený útvar povrchovej vody.

Útvar povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 bol klasifikovaný v dobrom ekologickom stave s nízkou spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav, chemický stav bez všadeprítomných látok, so strednou spoľahlivosťou (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2022), link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>).

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 podľa jednotlivých prvkov kvality je nasledovné: fytoplanktón – nerelevantné, fytoENTOS – nemonitorované, makrofyty - nerelevantné, bentické bezstavovce - nemonitorované, ryby - nemonitorované, hydromorfologické prvky kvality – nemonitorované, podporné fyzikálno-chemické prvky kvality – nemonitorované, relevantné látky – súlad, prioritné látky (voda) – súlad, prioritné látky (ryby) – nemonitorované.

Útvar povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 je zaradený do dolného pstruhového rybieho pásma, Podľa Metodiky spriechodňovania priečných bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu, VÚVH, Bratislava, november 2023 typické pre toto pásmo sú potoky prudkého bystrinného charakteru. (Metodika spriechodňovania priečných bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu, VÚVH, Bratislava, november 2023, link: [https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priečných-barier\\_2023.pdf](https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priečných-barier_2023.pdf)).

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 boli v prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Vodného plánu Slovenska na roky 2022-2027, Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/> identifikované: bodové znečistenie (komunálne vypúšťanie), boli identifikované difúzne znečistenie (Infraštruktúra, ťažba, skládky, Sídlná zástavba) a hydromorfologické zmeny (narušenie hydrológie, morfológie, a konektivity), kvantita – (vysychanie počas roka).

V útvare povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2022) v Prílohe 8.4a - Rámcové opatrenia na obnovu pozdĺžnej kontinuity, morfológie, laterálnej spojitosti a zlepšenie hydrologických podmienok na vybraných útvaroch

povrchových vôd s vysokou prioritou revitalizácie nebolo navrhnuté opatrenie na zlepšenie vodného režimu - zabezpečenie ekologického prietoku Qeko (obmedzenie odberov vody).

V útvare povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2022) v Prílohe 8.4b - Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej kontinuity tokov a habitatov - KTM5 neboli navrhnuté opatrenia.

V útvare povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2022) pre tento vodný útvar nebola uplatnená výnimka podľa čl. 4(4) RSV – TN1 (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2022), link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>).

Počas realizácie činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ sa nepredpokladá ovplyvnenie fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2.

K ovplyvneniu útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 môže dôjsť aj nepriamo, prostredníctvom bezmenného drobného vodného toku – s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), ktorý ústí do útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2.

Bezmenný drobný vodný tok s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, ale bol zahrnutý do útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2, do ktorého je ako prítok zaústený.

Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 vyjadruje aj ekologický potenciál/stav drobných vodných tokov, predpokladané nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135) spôsobených realizáciou predloženej činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“, by mohli ovplyvniť ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2, do ktorého je bezmenný drobný vodný tok s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135) zaústený.

Rozhodujúcim stavebným objektom, ktorý môže byť príčinou možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135) je „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ (102 – 00 Obchádzková trasa a 201 – 00 M2971, rekonštrukcia mostu cez Samporský potok pred obcou Sampor).

Počas realizácie prác na stavebnom objekte „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ (102 – 00 Obchádzková trasa a 201 – 00 M2971, rekonštrukcia mostu cez Samporský potok pred obcou Sampor) - (križovanie toku) budú práce prebiehať priamo v toku bezmenného drobného vodného toku, nad ním, ako aj v bezprostrednej blízkosti vodného toku (najmä pohyb stavebných mechanizmov, prísun materiálu, v mieste križovania Samporského potoka budú osadené 2 rúrové priepusty DN800 v dĺžke 11m, po ukončení prác budú rúrové priepusty odstránené a koryto Samporského potoka uvedené do pôvodného stavu). Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutom úseku bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako je narušenie dna koryta toku, narušenie brehov a zakalovanie toku, ktoré môžu spôsobiť dočasné narušenie jeho bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny.

Vplyv navrhovanej úpravy na podporné fyzikálno-chemické prvky kvality, ako aj na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky sa nepredpokladá. Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135) zanikne a vráti sa do pôvodného stavu, resp. sa k nim čo najviac priblíži a nepovedie k zhoršovaniu jeho ekologického stavu.

Niektoré dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutej časti bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135) s postupujúcimi prácami budú prechádzať do zmien trvalých (spevnenie koryta toku, prechodové bloky dĺžky 1,0 m pri mostných krídlach sú navrhnuté

zo železobetónu vystužené zvaranými sieťami KARI KY 50 (priemer drôtu 8 mm, oká 150/150 mm). Betónové žľabovky na svahu sa uložia do betónového lôžka hr. 150 mm. Priestor medzi obrubníkom a žľabom sa ošetrí cementovou zálievkou alebo trvalo pružným tmelom.

Vzhľadom na lokálny charakter možných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého bezmenného drobného vodného toku Samporský potok (4-23-02-135) - v dôsledku navrhovaných úprav, možno predpokladať, že vplyv týchto úprav na ekologický stav drobného vodného toku - Samporský potok (4-23-02-135) nebude významný a nespôsobí zhoršovanie jeho ekologického stavu a následne ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2.

Vzhľadom na charakter predloženej stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ vplyv z jej prevádzky na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), a tým aj na ekologický stav útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2, sa nepredpokladá.

Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nebude mať vplyv na opatrenia, ktoré boli navrhnuté vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, Pláne manažmentu správneho územia povodia Váhu (2022) na dosiahnutie environmentálnych cieľov v útvare povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 a rovnako nebráni vykonaniu ďalších (i budúcich) opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare.

Útvar podzemnej vody SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych hornín s plochou 723,773 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave. Útvar podzemnej vody SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov bol vymedzený ako útvar predkvartérnych hornín s plochou 2676,943 km<sup>2</sup>. Na základe hodnotenia jeho stavu bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v dobrom chemickom stave.

Vplyv predloženej činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ počas jej užívania a prevádzky útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov ako celku sa nepredpokladá.

Vzhľadom na charakter predmetnej činnosti možno predpokladať, že predmetná činnosť/stavba „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky, nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvarov povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2 a dotknutého drobného vodného toku – bezmenného drobného vodného toku s miestnym názvom Samporský potok (4-23-02-135), prítoku útvaru povrchovej vody SKR0125 Lukavica-2, ani na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ich ekologického stavu/potenciálu a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v týchto vodných útvaroch.

Hladina ako aj režim podzemných vôd kvartérnych sedimentov SK1000700P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Hrona a jeho prítokov a útvaru podzemnej vody predkvartérnych hornín SK200220FP Puklinové a medzizrnové podzemné vody severnej časti stredoslovenských neovulkanitov počas realizácie činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nebudú významne ovplyvnené.

V projektovej dokumentácii stavby nie je zmienka o realizácii betónových stabilizačných prahov v súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie preto odporúča, aby v prípade realizácie týchto prahov každý zásah do koryta (či už sa jedná o stabilizačný prah, začiatok a koniec úpravy) bol plynule napojený na existujúce dno koryta v celej šírke tak, aby nevznikli bariéry pre migráciu vodných organizmov, a aby bol zachovaný sklon toku. Ďalej odporúča pri dotváraní navrhovaných priečných profilov zohľadniť obdobia s minimálnymi prietokmi realizáciou úpravy dna koryta toku do miskovitého tvaru na sústredenie min. prietoku, čím sa zabezpečí zachovanie možností reprodukčných migrácií rýb. Kumuláciou vody v

menšej pozdĺžnej časti profilu sa zabezpečí možnosť prežívania rýb v extrémne malých prietokoch, čo bude mať vplyv na dotknutú bentickú faunu a ichtyofaunu.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených predpokladov konštatuje, že činnosťou/stavbou „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých vodných útvaroch a preto sa pred povolením činnosti/stavby „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke <https://cuet.slovensko.sk/>.

Ing. Martina Machala  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Registrátúrne číslo záznamu: 0084971/2025

**Vec:** Pre účely ohlásenia stavby na akciu „M2971, 2451-1\_Most cez Samporský potok pred obcou Sampor (066017-001)“ -  
záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	18.08.2025 12:30	Machala Martina, Ing.	vedúci	OU-BB- OSZP	vedúca odboru	Nie		