



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA -34-	
Došlo dňa: 22. 03. 2021 025233	S
Ev.č.záznamu:	Číslo spisu: 010207
Prílohy/ listy:	Vybevuje: BO

Okresný úrad Trnava  
Odbor starostlivosti o životné prostredie  
Oddelenie ochrany prírody a vybraných  
Zložiek životného prostredia  
Štátna správa ochrany prírody a krajiny  
Kollárova 8  
917 02 Trnava

Váš list značky:

Naša značka: 4M/UOOV/2021

Vybevuje: Mgr. Ivan Macho

Piešťany, dňa: 18.3.2021

**Vec :** Oznámenie o výrube drevín v zmysle § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

**A) Dátum výrubu**  
13. týždeň 2021

**B) Údaje o oznamovateľovi**  
Priezvisko a meno/názov/ obchodné meno : Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Trvalý pobyt/ sídlo : Priemyselná 10,921 79, Piešťany,  
Telefón/kontakt : 0911 402 577

**C) Údaje o pozemku na ktorom dreviny rastú**  
Katastrálne územie : Trnava  
Druh pozemku : Kataster C  
Číslo parcely : 8399/99

**Príloha (vyznačte x)**

- Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad so zakreslenými drevinami
- Doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku - dodáme dodatočne
- Fotodokumentáciu drevín, ktoré majú byť vyrúbané

**D) Súhlas vlastníka správcu, prípadne nájomcu( ak má také oprávnenie vyplývajúce z nájomnej zmluvy ) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom a správcom, nájomcom ) : mesto Trnava**



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk




## E) Špecifikácia drevín, ktoré majú byť vyrúbané

Stromy

Druh dreviny	Počet	Obvod kmeňa vo výške 1,3 m	Zdravotný stav
Platan	1	0,6 m	Dobry
Platan	1	0,73 m	Dobry
Platan	1	1,2 m	Dobry
Platan	1	0,88 m	Dobry
Platan	1	1,13 m	Dobry
Platan	1	1,37 m	Dobry

## F) Odôvodnenie nutnosti výrubu drevín

Na parcele číslo 8399/99 sa nachádza gravitačná kanalizácia, ktorá je poškodená, čím nastal havarijný stav. Uvedený stav sa bude riešiť formou výkopu a následným vymenením poškodeného potrubia od šachty kanalizácie 1 po šachtu kanalizácie 2., v dĺžke cca 48 m. Od miesta výkopu sa nachádzajú uvedené dreviny (stromy), vzdialené cca 1,25 m od osi gravitačnej kanalizácie. Pri výkope a pri výmene gravitačného potrubia hrozí poškodenie koreňovej sústavy uvedených stromov, čo môže byť následok ich vyschnutia. Z uvedeného dôvodu ak by koreňová sústava stromov po výkopových prácach bola natoľko poškodená, že by vyhyhuli, Vás žiadame o stanovisko k výrubu uvedených drevín.

  
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany  
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264  
- 17-3 -


V Piešťanoch

dňa 18.3.2021

podpis ( pečiatka )

## Export

Trnavský > Trnava > Trnava > k.ú. Trnava



Vytlačené z aplikácie [Mapový klient ZBGIS](#). Nepoužiteľné na právne úkony.

(1/1)

Dátum: 16.3.2021

- ⊗ šachty kanalizácie
- gravitačná kanalizácia
- stromy

