



Okresný úrad Vranov nad Topľou

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trebišov
/	01903/2024/OR KE/TOTV-98	Ing. Simona Štefaniaková/056/2294184	23. 09. 2024

Vec

**Oznámenie o výrube na železničnej trati Trebišov - Vranov n. T.**

ŽSR, ako právnická osoba zriadená zákonom č. 258/1993 Z. z. o Železničiach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľom železničných dráh, pričom pri ich prevádzkovaní sa okrem iného riadia zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a č. 251/2012 Z. z. o energetike, v znení neskorších predpisov / ďalej len podľa osobitných predpisov /.

Na základe ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, s cieľom zaistenia bezpečnosti dopravy na dráhe, zabezpečenia voľného schodného a manipulačného priestoru, rozhládových pomerov a čistoty priestranstva

## Vám oznamujeme, že

od 01.10.2024 do 28.02.2025 vykonáme výrub stromov a krovia v medzistaničnom úseku Trebišov – Vranov n. T. **po pravej a ľavej strane žel. trate, podľa tabuľky inventarizácie výrubu stromov a krovia.**

Z dôvodu vysokých stromov, ktoré sa nachádzajú popri železničnej trati, je potrebné pre zabezpečenie plynulej železničnej dopravy po trati normálneho, začať okamžitý výrub stromov a krovia na danom úseku.

V prípade nepriaznivého počasia alebo neočakávaných prekážok, bude s Vami predĺženie výrubového obdobia vopred konzultovaná.

Výrub drevín bude vykonaný dodávateľským spôsobom, alebo vlastnými kapacitami, **podľa osobitných predpisov na pozemkoch v správe ŽSR.** Vyzískané drevo a štiepka budú odpratané dodávateľom podľa platnej zmluvy.

Telefón  
056/2294184

E-mail  
TO\_Trebisov@zsr.sk

IČO  
31364501

DIČ  
2020480121

IČ DPH  
SK2020480121

Číslo spisu

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Po, vo vložke 312/B

Obč. zápisnica

Obč. zápisnica

Typ listiny

Forma originálu

00023653/2024

Externý doručný rámcik

huhun emé elektronickí

Naše číslo  
01903/2024/OR KE/TOTV-98

23. 09. 2024

Strana 2 z 2

Výrub stromov a krovia je potrebný z dôvodu:

- **zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy**
- v uvedenom úseku sa nachádzajú nahnuté dreviny nad koľaj, ktoré zasahujú do voľného schodného a manipulačného priestoru koľaje, čím hrozí nebezpečenstvo padnutia, priblíženia konárov drevín k živým častiam napájacieho vodiča trolejového vedenia,
- svojou výškou a šírkou ohrozujú majetok ŽSR
- zlý zdravotný stav a pod..

**Spôsob likvidácie drevnatých porastov:** klasický výrez a štiepkovanie drevnej hmoty použitím drobnej mechanizácie a kolesových mechanizmov.

S pozdravom

Bc. Ladislav Farkaš, v. r.  
vedúci SMSÚ ŽTS TO Trebišov

#### Prílohy

Inventarizácia krovitých porastov k oznámeniu  
TO TV Inventarizácia stromov k oznámeniu Vranov n. T.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Simona Štefaňáková

Telefón  
056/2294184

E-mail  
TO\_Trebisov@zsr.sk

IČO  
0031364501

DIČ  
2020480121

IČ DPH  
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v oddiele Po, vo vložke 312/B

KÓPIA

Inventarizácia krovia na rok 2024 - 2025 SMSÚ ŽTS TO Trebišov

Číslo listu: \_\_\_\_\_  
Fyzická osoba: \_\_\_\_\_  
Fyzická osoba: \_\_\_\_\_  
Fyzická osoba: \_\_\_\_\_

## Medzistaničný úsek:

## Trebišov - Vranov n. Topoľou

P.č.	Druh drevin	počet ks	Plocha vzhľadom na staničenie (P.L.)	okraj (m)		Dĺžka úseku (m)	Počet strán výrubu	Výška krovia (m)	Šírka krovia (m)	Plocha krovin (šírka x dĺžka) - (m <sup>2</sup> )	% podiel dendromasy	Objem krovia (m <sup>3</sup> )	Objem hrubiny (m <sup>3</sup> )	cena 0,49	% podiel tenčiny	Objem kôry	% podiel kôry	spolu objem hrubiny	Parcela	Katastrálne územie	Dôvod
				od m	do m																
2	krovie		P.	16,340	16,860	520	1	3	10,00	5200	2	312,00							2188/1	S. Polianka	ohrozuje bezpečnosť ZD
<b>Spolu:</b>																					
Spolu stromov: 0 ks																					
Objem hrubiny: 0 m <sup>3</sup>																					
Objem tenčiny: 0 m <sup>3</sup>																					
Objem kôry: 0 m <sup>3</sup>																					
Objem spolu: 0 m <sup>3</sup>																					
Plocha krovin: 5200,000 m <sup>2</sup>																					
Objem krovin: 312,00 m <sup>3</sup>																					

## Inventarizácia drevín

## Medzistaničný úsek:

P.č.	Druh dreviny	počet ks	Poloha vzhľadom na staničenie (P/L)	k m po lo ha (ž el. k m)		Vzdialeno sť od osi krajnej koraže (m)	Obvod kmeňa (cm)	Priemer kmeňa (cm)
				od	do			
2	vřba, topol	10	P+L	21,000	27,300	4	79	25
3	vřba	10	L	26,800	27,300	4	50	16
4	vřba	5	L	28,000	28,200	4	50	16
5	topol	5	P	29,500	29,700	6	63	20
6	borovica	4	P	30,080		3	63	20
Spolu:		34						

Spolu stromov:	34	ks
Objem hrubiny:	17,34	m <sup>3</sup>
Objem tenčiny:	2,601	m <sup>3</sup>
Objem kôry:	1,734	m <sup>3</sup>
Objem spolu:	21,68	m <sup>3</sup>
Plocha krovín:	0,152	m <sup>2</sup>
Objem krovín:	4,08	m <sup>3</sup>
Spolu objem drevín:	25,76	m <sup>3</sup>

na rok 2024-2025 v obvode SMSÚ ŽTS TO Trebišov

### Trebišov - Vranov n. T.

Výška (m)	Plocha kmeňa (m <sup>2</sup> )	Objem krovin pod stromom (2 x 2 x 1,5) - (m <sup>3</sup> )	% podiel dendromasy	Objem hrubiny 1 ks stromu (vid'	Objem hrubiny (m <sup>3</sup> )	Objem tenčiny (m <sup>3</sup> )	% podiel tenčiny	Objem kôry	% podiel kôry
15	0,049	1,20	2	0,51	5,10	0,765	15	0,510	10
15	0,020	1,20	2	0,51	5,10	0,765	15	0,510	10
15	0,020	0,60	2	0,51	2,55	0,383	15	0,255	10
15	0,031	0,60	2	0,51	2,55	0,383	15	0,255	10
8	0,031	0,48	2	0,51	2,04	0,306	15	0,204	10
	0,152	4,080			17,340	2,601		1,734	

KÓPIA

Spolu objem hrubiny, tenčiny a kôry (m <sup>3</sup> )	Číslo parcely	Katastráln e územie	Dôvod
6,38	1153	Sačurov	ohrozuje bezpečnosť ŽD
6,38	1153	Sačurov	ohrozuje bezpečnosť ŽD
3,19	1153	Sačurov	ohrozuje bezpečnosť ŽD
3,19	2013/2	Čemerné	ohrozuje bezpečnosť ŽD
2,55	777/6	Vranov n. T.	ohrozuje bezpečnosť ŽD
<b>21,675</b>			

