



Okresný úrad Bytča	
30.04.2025	
0002583/2025	Číslo spisu
Prílohy: 1/2	057P JES

Okresný úrad Bytča
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Zámok 104
014 01 Bytča

Váš list/zo dňa

Naše číslo

SVP 7913/2025/1

Vybavuje/kontakt

Ing. Bušovský
042/4650017

Dátum

10.4.2025

Vec

**„Odstránenie náletových drevín na vodnom toku Váh v Bytči“
- oznámenie o výrube**

V súvislosti so správou vodného toku plánuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok uskutočniť výrub náletových drevín a kríkov na vodnom toku Váh v Bytči v rámci plánovanej akcie: „Bytča – vyčistenie inundácie koryta Váhu“ na dvoch lokalitách:

1. V lokalite „Pod Bytčianskym mostom“ na pozemkoch KN-E 3524 v k.ú. Veľká Bytča vo vlastníctve našej organizácie a pozemkoch parc. č. KN-C 1410/1, 1410/17 a 983/1 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve mesta Bytča.
2. V lokalite na „Malobytčianskej ulici“ na pozemku KN-E 3523/2 v k. ú. Veľká Bytča vo vlastníctve SR, v správe SVP š.p.

1. Lokalita „Pod Bytčianskym mostom“

V rámci výstavby diaľnice D1 Vrtižer – Považské Podhradie bola v roku 2006 – 2007 uskutočnená úprava vodného toku Váh v predmetnej lokalite. Na usmernenie malých prietokov sa vytvoril lichobežníkový profil pri ľavom brehu vodného toku a pri pravom brehu bola vytvorená berma a úprava pravého brehu na prevedenie zvýšených prietokov. Na berme a brehoch vodného toku sa postupom času začali vyskytovať náletové dreviny, ktoré rýchlym a rozmáhajúcim sa rastom začali tvoriť prekážku v prietochnom profile vodného toku.

Predmetné náletové dreviny v súčasnej dobe znižujú prietochný profil, zabraňujú plynulému odtoku vôd a ľadov. Ich ďalším rastom sa tieto podmienky budú zhoršovať a môže nastať ohrozenie nehnuteľností na pravom brehu vodného toku Váh pri povodňových prietokoch. Nachádza sa tu stredisko údržby Slovenskej správy ciest, areál odťahovej služby a priemyselná zóna v Bytči. Na ľavom brehu môžu povodňové prietoky ohroziť diaľnicu D1 a koľajovú trať Železníc SR.

2. Lokalita na „Malobytčianskej ulici“

Problémový úsek Váhu v úseku Bytča – Malá Bytča na Malobytčianskej ulici v minulosti spôsoboval vybrežovanie vôd na ľavý breh a zaplavovanie územia v katastri obce Maršová - Rašov a obce Predmier a vytváranie brehových nátrží, ktoré boli opakovane sanované.

V súčasnej dobe zmenšený prietochný profil náletovými drevinami zabraňuje plynulému odtoku vôd a ľadov. Ich ďalším rastom sa tieto podmienky budú zhoršovať a môže nastať ohrozenie nehnuteľností pri povodňových prietokoch. Na ľavom brehu vodného toku Váh je to rekreačná zóna a obce Maršová – Rašov a Predmier. Na pravom brehu je to ohrozenie nehnuteľností (rodinné domy, chatky) medzi vodným tokom Váh a štátnou cestou II/507 a obytná a priemyselná zóna „Thurzove sady“.

Vzhľadom k tomu, že podmienkou čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti SR je splnenie mŕľníka na prípravu a realizáciu revitalizačnej aktivity do termínu 06/2026, žiadame o vydanie súhlasu alebo výnimky podľa zákona 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na realizáciu výrubu v predmetnej lokalite aj vo vegetačnom období.


Strana 2 (celkom 2)



1. Výrub drevín v úseku "Pod bytčianskym mostom" - P - 56 000 m²

www.mapovyportal.svp.sk

Dátum: 27.02.2025



1 : 5000

0 50 100 200 m


Informácie (priestorové údaje) publikované na mapovom portáli SVP, š.p. nie sú použiteľné na právne úkony.
©SVP, š.p., ©YUVH, ©ÚGKK, ©Eurosense s.r.o., ©Geodis s.r.o. | Všetky práva vyhradené.



Výrub úsek Váhu na Malobyčianskej ulici, P - 38 000 m²

www.mapovyportal.svp.sk

Dátum: 27.02.2025



1 : 5000

0 50 100 200 m

Informácie (priestorové údaje) publikované na mapovom portáli SVP, š.p. nie sú použiteľné na právne účely.
©SVP, š.p., ©VÚVH, ©UGKK, ©Eurosense s.r.o., ©Geodis s.r.o. | Všetky práva vyhradené.