


# TEKOVSKÁ BREZNICA - PÚu, DP, CHLÚ, skládky, zosuvy a rdónové riziko



- Skládky (1)** odvezená/úpravená (1)
- Svahové deformácie (2)** Potenciálna (1) Stabilizovaná (1)
- Výhradné ložiská DP (1)** 302 – Tekovská Breznica - Brehy; čadič tavný; SKALEX N B, s.r.o., Bratislava
- Výhradné ložiská CHLÚ (1)** 302 – Tekovská Breznica - Brehy; čadič tavný; SKALEX N B, s.r.o., Bratislava  
 Neevidujeme výhradné ložiská OVL  
 Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu  
 Neevidujeme prieskumné územia - návrhy
- Prieskumné územia - určené (3)**  
 P20/17 – Pukanec; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy - Au, Ag, Pb, Cu, Zn rudy; Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica; 7.9.2025  
 P22/15 – Nová Baňa; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy (Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy); Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica; 30.11.2023  
 P6/17 – Rudno; Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy; Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica; 9.5.2025  
 Neevidujeme staré banské diela
- Radónové riziko - referenčné plochy (3)** nízke (3)  
 Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)
- Izolochv radónového rizika (3)** nízke 36,7 % (20) stredné 63,0 % (18)

