




# BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ

Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica



**Okresný úrad Žarnovica**  
Odbor starostlivosti o životné  
prostredie

Bystrická 53  
966 81 Žarnovica

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
			30.01.2023

Vec : Oznámenie o výrube drevín na cestnom telese v ochrannom pásme  
cesty II/512 okres Žarnovica

Banskobystrický samosprávny kraj, Banská Bystrica ako vlastníka cesty II/512, Vám oznamuje podľa § 47 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, že dôjde k výrube drevín - stromov a krovín na cestnom pozemku v ochrannom pásme cesty II/512 nasledovne:

### Údaje o žiadateľovi – vlastníka cesty :

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

### Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie :

Stromy a kroviny rastúce na telese cesty II. triedy v ochrannom pásme cesty po pravej i ľavej strane cesty mimo zastavané územie obcí.

Cesta II/512, okres Žarnovica, cca v km 9,552 – 29,238 je umiestnená :

#### na pozemku C KN 750; 140;415 v k.ú. Veľké Pole

- 191ks orech kráľovský obvod kmeňa 90 až 280cm
- 101ks jelša sivá obvod kmeňa 60 až 140cm
- 49ks čerešňa obyčajná obvod kmeňa 55 až 198cm
- 41ks buk lesný obvod kmeňa 70 až 140cm
- 49ks čerešňa obyčajná obvod kmeňa 55 až 198cm
- 10ks vrbá previsnutá obvod kmeňa 60 až 160cm
- 14ks borovica sosnová obvod kmeňa 62 až 170cm
- 2ks hrab obyčajný obvod kmeňa 85 až 121cm

tel.:	fax:	e-mail:	internet:	IČO:
			<a href="http://www.rucbb.sk">www.rucbb.sk</a>	37828100



2 ks hruška obyčajná obvod kmeňa 78 a 122cm

1 ks dub letný obvod kmeňa 171cm

Cca 7400m<sup>2</sup> krovín

**na pozemku C KN 88/3; 88/1; 433/2; 433/1; 433/1; 425; 329 v k.ú. Píla**

8ks jelša sivá obvod kmeňa 68 až 219cm

3ks vřba previsnutá obvod kmeňa 91,88 a101cm

Cca 6900m<sup>2</sup> krovín


**na pozemku C KN 1660; v k.ú. Horné Hámre**

15ks jelša sivá obvod kmeňa 68 až 110cm

Cca 8200m<sup>2</sup> krovín

Jedná sa o výrub náletových drevín a stromoradia na cestnom pozemku. Zdravotný stav veľkej časti je veľmi zlý a dochádza k samovoľnému padaniu. Výruby drevín sa plánujú od vydania povolenia na výrub do 15.12.2023 z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky. Časť drevín zasahuje až nad vozovku cesty II/512, čo v zimnom období sa prejavuje namrzaním, padaním stromov na teleso cesty, časť drevín vytvára v zmysle ustanovení cestného zákona pevnú prekážku a zvyšok znemožňuje opravy a údržbu cestného telesa.

S pozdravom



Ing. Róbert Machala