



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Povodie Hrona, odštepný závod

Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Okresný úrad Poltár

-3-

Došlo dňa: 28. 11. 2022

Ev. č. záznamu:
000476/2022

Číslo spisu:
OV-PT OSZP-2022/000424

Prílohy/listy:

2

Vybavuje:
ING. MATEJ ROVNA

Okresný úrad Lučenec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2
987 01 Poltár

Váš list/zo dňa

Naše číslo

CS SVP OZ BB 1818/2022/1-332

Vybavuje/linka

Ing. Hronec 0910890660

Banská Bystrica

24.11.2022

Vec:

K. ú. Rovňany – vykonanie údržby na vodnom toku Mlynský(Rovňanský) v r. km 2,75-3,35 – oznamenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona OZ Banská Bystrica ako správca vodného toku Mlynský (Rovňanský) potok, identifikačné číslo 4-24-01-1836 Vám v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 47 odst. 7 oznamuje v súlade s § 47 ods. 4 písm. e). zahájenie údržby s charakterom technicko – pestovateľského zásahu na vodnom toku Mlynský (Rovňanský) potok v k. ú. Rovňany v r. km 2,750-3,350.

Údržba s charakterom TPZ sa plánuje vykonať v rozsahu odstránenia krovia v dolnom úseku z prietočného profilu a popri oplotení .Na väčšine úseku sa jedná o vytvorenie manipulačného priestoru lesnou frézou odstránením krovia v líniu pôvodného koryta, súčasne odstrániť konáre stromov a stromov priemeru do 15 cm, ktoré obmedzujú prejazd lesnej frézy. V danom úseku sa zrealizuje sprietočnenie koryta VT, odkonárenie stromov a odstránenie nánosov z koryta vodného toku.

Dreviny rastú na parcele. reg. C KN par. číslo 312/1,312/2 (vodné plochy) v k. ú Rovňany . Nutnosť výruba správcovi vodných tokov vyplýva zo zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. § 48 ods. 4 písm. c) .

Dreviny určené na výrub boli obhliadnuté dňa 23.11.2022 .

Predmetom výruba bude krovitý porast o ploche 1510 m², odkonárenie stromov 240 m², odstránenie stromov 38 ks (vŕba) s Ø kmeňov do 15 cm.

Práce na vykonaní TPZ sa plánujú zahájiť cez mimovegetačné obdobie v priebehu roka 2023 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončiť v roku 2024.

S pozdravom

LOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica

Ing. Tomáš Ič

Náimestník riaditeľa odštepného závodu

Príloha:

- záznam z pracovného stretnutia so ŠOP SR ,Správou CHKO Cerová vrchovina
- situácia M 1:10000 + ortofotomapa M 1:1000
- fotopríloha

Na vedomie:

SVP, š. p., Povodie Hrona Banská Bystrica

Záznam z pracovného stretnutia

zapísaný Štátnej ochranou prírody SR, Správou CHKO Cerová vrchovina - vo veci plánovania výrubov v brehových porastoch v súlade s §6, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a Pokynom ministra životného prostredia SR č. 1/2022-4.3.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Predmet pracovného stretnutia:

§ 6 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý znie „Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených území, a to spravidla na obdobie jedného roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok organizácia ochrany prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad“.

Vyššie uvádzaný Pokyn ministra životného prostredia SR v článku 2 „Princípy plánovania výrubov v brehových porastoch“ písm. a) je uvádzané nasledovné „výruby budú plánované a miestne obhliadky pred pripravovanými výrubmi budú vykonávať za účasti zamestnancov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“.

Účastníci pracovného stretnutia podľa prezenčnej listiny sa stretli na terénnej obhliadke lokalít dňa 19.10.2022, a 20.10.2022.

- Zúčastnení navrhujú realizáciu predmetných výrubov v chránených územiach usmerniť nasledovne:

1. Trebeľovce - oprava Krivánskeho potoka v r.km 0,000 - 0,510

*Bez súvislého porastu drevín, len ojedinelý trs jelší priamo pri zaústení, avšak prevažná časť je porastená inváznym druhom *Fallopia japonica*.*

Úsek sa nachádza v CHVÚ Poiplie a v bezprostrednej časti ústia Krivánskeho potoka do rieky Ipel' v území SKUEV 0816 Horný tok Ipl'a (2. stupeň ochrany).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube – o výmere 2 ks jelší (priem. 12,16) a 10 m² krovia.

2. Trebel'ovce -TPZ na potoku Lipovec v r.km 0,030 - 1,025

*Na lokalite je v súčasnosti prítomný takmer zapojený porast drevín, prevažne krovitého vzrastu a vysokobylinnej vegetácie na upravenom úseku toku Lipovec. Na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch bola zaevidovaná sporadicá prítomnosť inváznych druhov rastlín zlatobyl kanadské (*Solidago canadensis*) a ambrózia palinolistá (*Ambrosia artemisiifolia*).*

Úsek sa nachádza v CHVÚ Poiplie.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah na dreviny v priamo v koryte toku, prípadne zásah realizovať na jednom (pravom) brehu vzhľadom na bezprostrednú blízkosť výskytu inváznych druhov rastlín, prípadne na časti ľavého brehu v úsekokh žiadneho, resp. malého rozsahu sprivedodného porastu.

- Zúčastnení ďalej navrhujú realizáciu predmetných výrubov mimo chránených území usmerniť nasledovne:

3. Mašková – TPZ na VT Mašková v r. km 12,290 – 13,540 a 14,220-15,035:

Dotknutý úsek je neupravený a je súvislo porastený drevinami (vŕby, jelše, topole).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube. Vyznačovanie drevín určených na výrub realizovať za účasti pracovníka ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina. Pričom výrub sa zrealizuje len v nevyhnutnej miere potrebnej pre prístup strojních mechanizmov, prípadne sa odstránia dreviny alebo časti suchých vetiev brániacich v obhospodarovaní susedných poľnohospodárskych pozemkov. Drevnú hmotu v prípade zoštiepkovania (resp. iného typu odstránenia) na lokalite je potrebné odstrániť max. do 31.3.2022. Podmienky výrubu budú skontrolované na terénej obhliadke za účasti ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina a SVP, š. p., Správa povodia horného Ipl'a.

4. Pinciná-údržba Petrovského potoka v r. km 0,61-1,00

Lokalita je situovaná v kontakte s hranicou intravilánu obce. Na uvedenom úseku je vybudovaná hrádza, ktorú je potrebné udržiavať.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné ponechať čo najväčšie množstvo drevín, t. j. ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku, aby bola zachovaná izolačná funkcia tohto líniového porastu medzi ornou pôdou a záhradami v intraviláne obce.

5. Uderiná - údržba VT Zahnutý v r.km 0,545 - 1,150

Bez súvislého porastu drevín, len ojedinele prítomné vŕby.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné ponechať čo najväčšie množstvo drevín, t. j. ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku

6. Nové Hony-údržba potoka Bolín v r. km 0,000 - 1,430

Časť dotknutého úseku západne od intravilánu prechádza pozdĺž lesného porastu. V intraviláne má úsek regulovaný charakter. V časti východne od intravilánu po sútoku s vodným tokom Šťavica je drevinová etáž zastúpená so vzrastlými drevinami (vŕby).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné v maximálnej miere ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku. Vzhľadom na hojný výskyt inváznych druhov rastlín je potrebné nakladať so sedimentom, taký spôsobom aby nedošlo k šíreniu inváznych druhov rastlín. Na miestach, kde bude odstránený stromový a krovitý porast predpokladáme osídlenie inváznymi druhmi rastlín, ktoré sú na niektorých úsekokoch prítomné – týka sa predovšetkým úseku východne od intravilánu obce.

7. Rovňany-údržba Mlynského (Rovňanského) potoka v r. km 2,750 - 3,350

Na lokalite je v súčasnosti prítomný súvislý porast drevín, ktorý priamo nadväzuje na drevinový porast s charakterom remízky. Koryto vodného toku bolo značne zanesené zazemnené.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah do časti porastu s charakterom remízky. Pri úprave koryta toku zohľadniť jeho prirodzenú morfológiu. V líniu toku realizovať výrub z dôvodu jeho ďalšieho strojného čistenia na šírku max. 5 m, minimalizovať zásah do stromového porastu. Pri zabezpečení vstupov k predmetnému korytu

realizovať výrub sprievodnej drevinovej vegetácie len v nevyhnutnej miere (cca v 5 m šírke vo vzdialostiach cca 50 alebo aj viac m od seba).

8. Sušany-TPZ na Sušanskom potoku v r. km 0,0-2,75 a bezmennom prítoku v r.km 0,000 - 0,250

Dotknutý úsek bezmenného prítoku je regulovaný a pôvodne bol spevnený dláždením. V súčasnosti je porastený krovínovou vegetáciou. Sušanský potok je kompaktne porastený brehovým porastom.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah do časti porastu s charakterom remízky. V časti – prítomnosť invázne sa správajúceho druhu slnečnica hľuznatá (*Helianthus tuberosus*) – odporúčame nenarušiť súvislosť brehovej vegetácie, výrub porastu realizovať len v prietočnom profile toku.

9. Kalinovo-Poltár -odstránenie zátarasov na Ipli v r.km 177,000 - 184,500

Dotknutý úsek prechádza aj územím s výskytom chránených druhov a biotopov.

Zúčastnené strany navrhli realizáciu činnosti od 1. augusta a v prípade úseku v okolí obce Breznička ohlasovať plánované činnosti na ŠOP SR, Správu CHKO Cerová vrchovina. Premiestňovanie techniky a zátarasov výhradne za suchého počasia, resp. spracovať na mieste tak, aby neboli okolité lúky a mokrade s výskytom chránených druhov rastlín poškodené.

10. Tomášovce - oprava Krivánskeho potoka v r.km 12,200 - 12,340

*Jedná sa o vyčistenie manipulačného pásu ako prístupu k vodnému toku v priamo nadväzujúcej remízke. Časť vegetácie je tvorená inváznym rastlinným druhom pohánkovec japonský (*Fallopia japonica*), v okolitých travinných porastoch rastie aj zlatobyť kanadská (*Solidago canadensis*)*

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah vzhľadom na bezprostrednú blízkosť výskytu inváznych druhov rastlín

11. Málinec - (prístupová cesta k VN)

Dotknutý výrub sa týka nelesnej drevinovej vegetácie, na ktorú sa vzťahujú iné legislatívne postupy pri udelení súhlasu na výrub.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom v žiadosti o výrub drevín podľa §47, ods. 3, pričom je žiaduce stanoviť náhradnú výsadbu krovitými, resp. polokrovitými druhmi, ktoré v budúcnosti nebudú predstavovať riziko pre prevádzku prístupovej komunikácie k VN.

12. Mýtna - Krivánsky potok v intraviláne obce

Jedná sa o výmladky jelša na cca 100 metrovom úseku za obecným úradom, kde už boli pôvodné dreviny v predchádzajúcom období odstránené

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, keďže sa jedná o krátke a stiesnený úsek v intraviláne.

13. Cinobaňa - Cintorínsky potok v r. km 0,250

Dotknutá drevina sa nachádza v regulovanom úseku potoka a tesne hraničí so súkromnými pozemkami v intraviláne obce.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube

14. Šiatorská Bukovinka - Belinský potok v r. km 11,0 - 11,2

Dotknutým úsekom prechádza elektrické vedenie a vzhľadom na stav drevín je riziko vzniku prekážky v toku, resp. poškodenia blízkeho vedenia odôvodnené.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube.

Predmetné úseky podliehajú stanoveniu podmienok OÚ Lučenec a OÚ Poltár k oznameniu o plánovanom výrube drevín (vrátane krovín) v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Práce realizovať podľa predloženého plánu a v prípade výskytu chránených taxónov a ich biotopov túto skutočnosť nahlásiť na orgán OP a K a ďalší postup konzultovať aj so ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina (§ 3, 4, 8 zákona prípadne aj iné.).

S dohodnutými prerokovanými opatreniami starostlivosti o vodné toky uvedenými v tomto zázname potvrdili prítomní súhlas svojim podpisom.

ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina:

Ing. Eva Belanová

Ing. Veronika Rízová

Bc. Jana Garayová

SVP, š. p., OZ BB, Správa povodia horného Ipl'a:

Ing. Pavol Gábor

Stanislav Svorad

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov akcie:	ROVŇANY - údržba Mlynského (Rovňanského) potoka v r.km 2,75-3,35
Miesto:	okraj intravilánu obce Rovňany
Okres, VÚC:	Poltár, Banskobystrický
Číslo zákazky:	2023/03
Termín realizácie:	I. - III. Q. 2023
Dĺžka úseku:	Mlynský potok dl. 600 m
Charakter prác:	<ul style="list-style-type: none"> - práce TPZ - zprietocnenie toku, vytvorenie manipulačného pásu pre strojné techniku - výrub krovia, prebierka porastu, odkonárenie stromov - zemné práce - odstránenie nánosov, obnovenie profilu toku

2. VÝCHODISKOVÝ STAV

Mlynský (Rovňanský) potok je v tejto časti nad štátnej cestou neupravený a končí v lesnom poraste nad intravilánom obce. Okolo areálu bytovky býva tok pravidelne kosený.

Nedostatky

Dolný úsek profilu toku je na časti zarastený krovím, hlavne popri oplotení. Na úseku dl. 330 m je profil toku úplne zanesený a zarastený. Potok preteká v tejto časti remízkou šírky 20-30 m. Obnova profilu toku si vyžaduje vytvorenie manipulačného pásu pre strojné techniku v líniu toku o šírke do 5 m.

Dôvod údržby

Na žiadosť zástupcu obce je potrebné obnoviť a zprietocniť profil tohto neupraveného úseku toku na okraji obce a nad intravilánom až po rúrový prejazd, resp. po začiatok lesného porastu.

3. ROZSAH PRÁC, VÝKAZ VÝMER

- odstránenie krovia v dolnom úseku z prietocného profilu a popri oplotení
- na väčšine úseku vytvorenie manipulačného priestoru lesnou frézou odstránením krovia v líniu pôvodného koryta, súčasne odstraňovanie konárov stromov a stromov priemeru do 15 cm, ktoré obmedzujú prejazd lesnej frézy, trasu toku viesť v líniu čím menšieho zásahu do stromového porastu, vytvorenie priestoru aj na rúrovým prieplustom na dĺžke 10 m

- následné strojné čistenie a obnovenie profilu toku
- rozsah technicko-pestovateľského zásahu do porastu:

- odstránenie krovia – 1510 m²
- stromový porast priemeru do 15 cm – 38 ks
- konáre stromov – 240 m²

4. PRÍLOHY

- situácia M-1:10 000
- ortofotomapa M-1:1 000
- fotopríloha

V Lučenci dňa: 23.11.2022

Vypracoval: Ing. Stanislav Svorad,
SVP š.p., Povodie Hrona, odštepný závod Banská Bystrica

+7






Rovňany


www.mapovyportalsvp.sk

Dátum: 07.11.2022





riešený dolný úsek – pri bytovke



riešený dolný úsek – pri bytovke



relatívne čistá časť dolného úseku pri oplotenom areáli



najviac zanesený a zarastený horný úsek v strede remízky