



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepny závod
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

Okresný úrad Poltár -5-	
Došlo dňa: 06. 02. 2023	
Ev. č. zápisu: 000058/2023	Číslo spisu: 41-PR-OSČP-2023/000203
Prílohy/lysty: 2	Výnos: ING. MASÁROVÁ

Okresný úrad Poltár
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Železničná 2
987 01 Poltár

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

CS SVP OZ BB 214/2023/1-332

Ing. Hronec 0910890660

03.02.2023

Vec:

VN Málinec – technicko – pestovateľský zásah do porastu v okolí vodnej stavby – oznámenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica ako správca vodárenskej nádrže Málinec Vám v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 47 odst. 7 oznamuje v súlade s § 47 ods. 4 písm. e). zahájenie údržby s charakterom technicko – pestovateľského zásahu v okolí vodnej stavby Málinec v k. ú. Málinec.

Technicko – pestovateľský zásah sa plánuje vykonať v areáli prevádzkovej budovy na VN Málinec na pozemku registra C KN parc. č 1233/1, kde rozrastené stromy rastúce v blízkosti objektu garáží poškodzujú stavbu a pred vyústením komína z elektrocentrály hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Súčasne by sa vykonala TPZ aj na pozemku registra C KN parc. č 1018/4 (zastavané plochy a nádvoria) pri príjazdovej cestnej komunikácii k prevádzkovej budove VN Málinec, kde koreňový systém aleje borovic, ktorý bol vysadený po vybudovaní vodnej stavby poškodzuje a rozrušuje cestnú komunikáciu, pričom sa to prejavuje viditeľným „zvlnením“ asfaltu. Popri cestnej komunikácii je nebezpečne naklonený strom, ktorý by bol súčasťou TPZ, ako aj rozšírenie prieseku pre líniu geodetických meraní, ktoré sú veľmi podstatné pri meraní technicko- bezpečnostného dohľadu vodnej stavby.

Predmet výrubu bude v 5 lokalitách a jedná sa o odstránenie 5 ks stromov Ø 28, 32, 28, 26, 18 cm – strieborné smreký v areáli prevádzkovej budovy, 22 ks borovic Ø 36, 32, dvoják 23+25, 28, 28, 29, 28, 28, 27, 29, 26, 28, 23, 37, 32, 32, 32, 24, 36, 32, 19 cm, vedľa príjazdovej cesty k prevádzkovej budove, 1 ks topol' osikový Ø 47cm, ktorý je nebezpečne naklonený vedľa príjazdovej komunikácie, 5 ks topoľ'ov osikových Ø 18, 26, 13, 10, 10 cm a 2 ks brezy Ø 10, 10 cm pre rozšírenie prieseku pre líniu geodetických meraní na VS Málinec.

Práce na vykonaní TPZ sa plánujú zahájiť cez mimovegetačné obdobie v priebehu roka 2023 a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok dokončiť v roku 2024.

S pozdravom

Príloha:

situácia + fotodokumentácia
výkaz výmer
záznam so ŠOP, CHKO Cerová vrchovina

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Povodie Hrona, odštepny závod
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica (33)

Ing. Tomáš Ič

Námestník riaditeľa odštepneho závodu

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov akcie:	VN MÁLINEC – technicko pestovateľský zásah do porastu v okolí vodnej stavby
Miesto:	extravilán obce Málinec, areál prevádzkovej budovy, vedľa cestnej komunikácie v blízkosti vodnej nádrže
Okres, VÚC:	Poltár, Banskobystrický
Číslo zákazky:	2023/14/03
Termín realizácie:	I. Q. 2023
Parcela:	KÚ Málinec C 1233/2 – areál prevádzkovej budovy – vlastník SR v správe SVP š.p. KÚ Málinec C 1018/4 (zastavané plochy a nádvoría) – komunikácia - vlastník SR v správe SVP š.p.
Charakter prác:	práce TPZ – výrub stromov

2. VÝCHODISKOVÝ STAV

Vodárenská nádrž Málinec je vybudovaná na toku Ipeľ v r. km 198,520 v bezprostrednej blízkosti nad obcou Málinec, okres Poltár. V rámci údržby, ochrany a bezpečnosti vodnej nádrže je potrebné vykonať zásahy do stromového porastu na a pri objektoch, ktoré tvoria súčasť vodnej stavby.

Nedostatky

V rámci lokalít sú určené nasledovné dôvody na výrub:

1 – areál prevádzkovej budovy

- už značne rozrastené stromy rastúce v tesnej blízkosti objektu garáží v areáli prevádzkovej strediska vodnej stavby, jeden strom rastúci aj pred vyústením komína s elektrocentrálou, nebezpečenstvo vzniku požiaru

2 – vedľa cestnej komunikácie – alej borovic

- koreňový systém aleje borovic vysadený po vybudovaní vodnej stavby čoraz viac poškodzuje a rozrušuje cestnú komunikáciu, prejavuje sa to už aj viditeľným „zvlnením“ asfaltu

3 – vedľa cestnej komunikácie – naklonený strom

- výraznejšie naklonený statný strom nad cestnou komunikáciou, rastúci v blízkosti zvodičiel cestnej komunikácie

4 – rozšírenie prieseku pre líniu geodetických meraní

- rozšírenie prieseku v poraste z dôvodu zachovania voľnosti pri pravidelných kontrolných meraniach stability a stavu vodnej stavby cez pevné geodetické body nachádzajúce sa v širšom okolí vodnej stavby, resp. pri meraní technicko-bezpečnostné dohľadu vodnej stavby

3. ROZSAH PRÁC - VÝRUB. VÝKAZ VÝMER

Výrub pozostáva z nasledovných 5 lokalít.:

1 – areál prevádzkovej budovy

- strieborné smrek – 5 ks priemeru 28,32,28,26,18 cm

2 – vedľa cestnej komunikácie – alej borovíc

- borovice – 22 ks priemeru 36, 32, dvoják 23+25, 28, 28, 29, 28, 28, 27, 29, 26, 28, 23, 37, 32, 32, 32, 24, 36, 32, 19 cm

3 – vedľa cestnej komunikácie – naklonený strom

- topoľ osikový – 1 ks priemeru 47 cm

4 – rozšírenie prieseku pre líniu geodetických meraní

- topole osikové – 5 ks priemeru 18, 26,13,10,10 cm
- brezy – 2 ks priemeru 10,10 cm

Celkový počet stromov určených na výrub:

- | | |
|--------------------|---------|
| - smrek strieborný | – 5 ks |
| - brezy | – 2 ks |
| - borovice | – 22 ks |
| - topoľ osikový | – 6 ks |


This is a detailed topographic map of the Malinec area in the Czech Republic. The map features the Malinec Reservoir (Vodní nádrž Malinec) in the upper left, with a red dot indicating the location of the Malinec railway station. The map shows the Malinec River and its tributaries, including the Otava River. Key settlements include Malinec, Hradistek, Stánek, and Dubov. The map also displays various elevation points, such as 510, 570, 588, 602, 605, 608, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615, 3620, 3625, 3630, 3635, 3640, 3645, 3650, 3655, 3660, 3665, 3670, 3675, 3680, 3685, 3690, 3695, 3700, 3705, 3710, 3715, 3720, 3725, 3730, 3735, 3740, 3745, 3750, 3755, 3760, 3765, 3770, 3775, 3780, 3785, 3790, 3795, 3800, 3805, 3810, 3815, 3820, 3825, 3830, 3835, 3840, 3845, 3850, 3855, 3860, 3865, 3870, 3875, 3880, 3885, 3890, 3895, 3900, 3905,




5. FOTO LOKALÍT



vedľa cestnej komunikácie – poškodzovanie cesty koreňmi stromov



vedľa cestnej komunikácie – poškodzovanie cesty koreňmi stromov (22 ks borovíc)



vedľa cestnej komunikácie – 1 ks nakloneného stromu (osika) nad cestnú komunikáciu, rastúci v blízkosti zvodidiel



rozšírenie voľného koridoru pre líniu meračských bodov 7 ks stromov (5 x osika, 2 x breza)



stromy (strieborné smreký) rastúce v blízkosti fasády objektu garáží
v areáli prevádzkovej budovy vodnej stavby



stromy (strieborné smreký) rastúce v blízkosti fasády objektu garáží
v areáli prevádzkovej budovy vodnej stavby

V Lučenci dňa: 30.01.2023

Vypracoval: Ing. Stanislav Svorad,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Stanislav Svorad. The signature is stylized and appears to be 'Svorad' followed by a flourish.

SVP š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica

Záznam z pracovného stretnutia

zapísaný Štátnou ochranou prírody SR, Správou CHKO Cerová vrchovina - vo veci plánovania výrubov v brehových porastoch v súlade s §6, ods. 6 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. a Pokynom ministra životného prostredia SR č. 1/2022-4.3.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Predmet pracovného stretnutia:

§ 6 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý znie „Organizácia ochrany prírody vopred prerokuje a písomne dohodne so správcom vodného toku zásady starostlivosti o vodný tok v chránených územiach a spôsob jej výkonu vrátane možnosti použitia mechanizmov a podmienok ich vstupu do chránených území, a to spravidla na obdobie jedného roka. O dohodnutých zásadách starostlivosti o vodný tok organizácia ochrany prírody bezodkladne informuje miestne príslušný okresný úrad“.

Vyššie uvádzaný Pokyn ministra životného prostredia SR v článku 2 „Princípy plánovania výrubov v brehových porastoch“ písm. a) je uvádzané nasledovné „výruby budú plánované a miestne obhliadky pred pripravovanými výrubmi budú vykonávať za účasti zamestnancov Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky“.

Účastníci pracovného stretnutia podľa prezenčnej listiny sa stretli na terénnej obhliadke lokalít dňa 19.10.2022, a 20.10.2022.

- Zúčastnení navrhujú realizáciu predmetných výrubov v chránených územiach usmerniť nasledovne:

1. Trebeľovce - oprava Krivánskeho potoka v r.km 0,000 - 0,510

Bez súvislého porastu drevín, len ojedinelý trs jelší priamo pri zaústení, avšak prevažná časť je porastená inváznym druhom Fallopia japonica.

Úsek sa nachádza v CHVÚ Poiplie a v bezprostrednej časti ústia Krivánskeho potoka do rieky Ipeľ v území SKUEV 0816 Horný tok Ipeľa (2. stupeň ochrany).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube – o výmere 2 ks jelší (priem. 12,16) a 10 m² krovia.

2. Trebeľovce -TPZ na potoku Lipovec v r.km 0,030 - 1,025

Na lokalite je v súčasnosti prítomný takmer zapojený porast drevín, prevažne krovitého vzrastu a vysokobylinnej vegetácie na upravenom úseku toku Lipovec. Na okolitých poľnohospodárskych pozemkoch bola zaevidovaná sporadická prítomnosť invázných druhov rastlín zlatobyl kanadske (Solidago canadensis) a ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia).

Úsek sa nachádza v CHVÚ Poiplie.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah na dreviny v priamo v koryte toku, prípadne zásah realizovať na jednom (pravom) brehu vzhľadom na bezprostrednú blízkosť výskytu invázných druhov rastlín, prípadne na časti ľavého brehu v úsekoch žiadneho, resp. malého rozsahu sprievodného porastu.

- Zúčastnení ďalej navrhujú realizáciu predmetných výrubov mimo chránených území usmerniť nasledovne:

3. Mašková – TPZ na VT Mašková v r. km 12,290 – 13,540 a 14,220-15,035:

Dotknutý úsek je neupravený a je súvislo porastený drevinami (vrby, jelše, topole).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube. Vyznačovanie drevín určených na výrub realizovať za účasti pracovníka ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina. Pričom výrub sa zrealizuje len v nevyhnutnej miere potrebnej pre prístup strojných mechanizmov, prípadne sa odstráni dreviny alebo časti suchých vetiev brániacich v obhospodarovaní susedných poľnohospodárskych pozemkov. Drevnú hmotu v prípade zoštíepkovania (resp. iného typu odstránenia) na lokalite je potrebné odstrániť max. do 31.3.2022. Podmienky výrubu budú skontrolované na terénnej obhliadke za účasti ŠOP SR, Správy CHKO Cerová vrchovina a SVP, š. p., Správa povodia horného Ipľa.

4. Pinciná-údržba Petrovského potoka v r. km 0,61-1,00

Lokalita je situovaná v kontakte s hranicou intravilánu obce. Na uvedenom úseku je vybudovaná hrádza, ktorú je potrebné udržiavať.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné ponechať čo najväčšie množstvo drevín, t. j. ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku, aby bola zachovaná izolačná funkcia tohto líniového porastu medzi ornou pôdou a záhradami v intraviláne obce.

5. Uderiná - údržba VT Zahnutý v r.km 0,545 - 1,150

Bez súvislého porastu drevín, len ojedinele prítomné vrby.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné ponechať čo najväčšie množstvo drevín, t. j. ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku

6. Nové Hony-údržba potoka Bolín v r. km 0,000 - 1,430

Časť dotknutého úseku západne od intravilánu prechádza pozdĺž lesného porastu. V intraviláne má úsek regulovaný charakter. V časti východne od intravilánu po sútok s vodným tokom Šťavica je drevinová etáž zastúpená so vzrastlými drevinami (vrby).

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné v maximálnej miere ponechať dreviny, ktoré netvoria prekážku v toku. Vzhľadom na hojný výskyt invázných druhov rastlín je potrebné nakladať so sedimentom, taký spôsobom aby nedošlo k šíreniu invázných druhov rastlín. Na miestach, kde bude odstránený stromový a krovitý porast predpokladáme osídlenie inváznymi druhmi rastlín, ktoré sú na niektorých úsekoch prítomné – týka sa predovšetkým úseku východne od intravilánu obce.

7. Rovňany-údržba Mlynského (Rovňanského) potoka v r. km 2,750 - 3,350

Na lokalite je v súčasnosti prítomný súvislý porast drevín, ktorý priamo nadväzuje na drevinový porast s charakterom remízky. Koryto vodného toku bolo značne zanesené ~~zazemnené~~.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah do časti porastu s charakterom remízky. Pri úprave koryta toku zohľadniť jeho prirodzenú morfológiu. V línii toku realizovať výrub z dôvodu jeho ďalšieho strojného čistenia na šírku max. 5 m, minimalizovať zásah do stromového porastu. Pri zabezpečení vstupov k predmetnému korytu

realizovať výrub sprievodnej drevinovej vegetácie len v nevyhnutnej miere (cca v 5 m šírke vo vzdialenostiach cca 50 alebo aj viac m od seba).

8. Sušany-TPZ na Sušanskom potoku v r. km 0,0-2,75 a bezmennom prítoku v r.km 0,000 - 0,250

Dotknutý úsek bezmenného prítoku je regulovaný a pôvodne bol spevnený dláždením. V súčasnosti je porastený krovinnou vegetáciou. Sušanský potok je kompaktné porastený brehovým porastom.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah do časti porastu s charakterom remízky. V časti – prítomnosť invázne sa správajúceho druhu slnečnica hl'uznatá (*Helianthus tuberosus*) – odporúčame nenarušiť súvislosť brehovej vegetácie, výrub porastu realizovať len v prietochnom profile toku.

9. Kalinovo-Poltár -odstránenie záťarasov na Ipli v r.km 177,000 - 184,500

Dotknutý úsek prechádza aj územím s výskytom chránených druhov a biotopov.

Zúčastnené strany navrhli realizáciu činnosti od 1. augusta a v prípade úseku v okolí obce Breznička ohlasovať plánované činnosti na ŠOP SR, Správu CHKO Cerová vrchovina. Premiestňovanie techniky a záťarasov výhradne za suchého počasia, resp. spracovať na mieste tak, aby neboli okolité lúky a mokrade s výskytom chránených druhov rastlín poškodené.

10. Tomášovce - oprava Krivánskeho potoka v r.km 12,200 - 12,340

*Jedná sa o vyčistenie manipulačného pásu ako prístupu k vodnému toku v priamo nadväzujúcej remízke. Časť vegetácie je tvorená inváznym rastlinným druhom pohánkovec japonský (*Fallopia japonica*), v okolitých travinných porastoch rastie aj zlatobyľ kanadská (*Solidago canadensis*)*

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, pričom je potrebné minimalizovať zásah vzhľadom na bezprostrednú blízkosť výskytu invázných druhov rastlín

11. Málinec - (prístupová cesta k VN)

Dotknutý výrub sa týka nelesnej drevinovej vegetácie, na ktorú sa vzťahujú iné legislatívne postupy pri udelení súhlasu na výrub.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom v žiadosti o výrub drevín podľa §47, ods. 3, pričom je žiaduce stanoviť náhradnú výsadbu krovitými, resp. polokrovitými druhmi, ktoré v budúcnosti nebudú predstavovať riziko pre prevádzku prístupovej komunikácie k VN.

12. Mýtna - Krivánsky potok v intraviláne obce

Jedná sa o výmladky jelše na cca 100 metrovom úseku za obecným úradom, kde už boli pôvodné dreviny v predchádzajúcom období odstránené

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube, keďže sa jedná o krátky a stiesnený úsek v intraviláne.

13. Cinobaňa - Cintorínsky potok v r. km 0,250

Dotknutá drevina sa nachádza v regulovanom úseku potoka a tesne hraničí so súkromnými pozemkami v intraviláne obce.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube

14. Šiatorská Bukovinka - Belinský potok v r. km 11,0 - 11,2

Dotknutým úsekom prechádza elektrické vedenie a vzhľadom na stav drevín je riziko vzniku prekážky v toku, resp. poškodenia blízkeho vedenia odôvodnené.

Zúčastnené strany navrhli všeobecné podmienky výrubu (mimo hniezdne obdobie a mimo vegetačné obdobie), resp. v termíne a rozsahu uvedenom príslušnom Oznámení o výrube.

Predmetné úseky podliehajú stanoveniu podmienok OÚ Lučenec a OÚ Poltár k oznámeniu o plánovanom výrube drevín (vrátane krovín) v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Práce realizovať podľa predloženého plánu a v prípade výskytu chránených taxónov a ich biotopov túto skutočnosť nahlásiť na orgán OP a K a ďalší postup konzultovať aj so ŠOP SR, Správou CHKO Cerová vrchovina (§ 3, 4, 8 zákona prípadne aj iné.).

S dohodnutými prerokovanými opatreniami starostlivosti o vodné toky uvedenými v tomto zázname potvrdili prítomní súhlas svojim podpisom.

ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina:

Ing. Eva Belanová

Ing. Veronika Rízová

Bc. Jana Garayová

SVP, š. p., OZ BB, Správa povodia horného Ipľa:

Ing. Pavol Gábor

Stanislav Svorad

OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Železničná 2, 987 01 Poltár

Číslo spisu: OU-PT-OSZP-2023/000203

Registratúrna značka: ZJ15

Lehota uloženia: 10

Znak hodnoty: A

Text: Výrubby drevín a náhradná
výsadba stromov

S P I S O V Ý O B A L

Vec

VN Málinec - technicko - pestovateľský zásah do porastu v okolí vodnej stavby - oznámenie

Doručený od:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný
závod

Cukrovarská 6

979 80, Rimavská Sobota 1

Vybavuje: Masárová Iveta, Ing.

Organizačný útvar: OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR

Dátum evidencie: 6. 2. 2023

Dátum uzavretia: