



•
TBD - SK s. r. o.
Hviezdoslavov 871
930 41 Hviezdoslavov
Slovenská republika
•

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	OU-BB-OSZP2-2026/006221-004	Mgr. Ladislav Palyo/ 048/4306264	28. 04. 2026

Vec

„Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“
- záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bolo dňa 09.09.2025 doručené podanie spoločnosti Zerrenpach s.r.o., Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 50 021 915 v zastúpení spoločnosťou TBD-SK s.r.o. Hviezdoslavov 871, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54 336 465 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) pre navrhovanú činnosť/stavbu „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“. Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, konkrétne Sprievodná správa a Súhrnná technická správa stavby „Hotel Zerrenpach – viacúčelová nádrž“, ktorú vypracovala projektová organizácia BURSA, s. r. o., Partizánska cesta 70, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Matúš Bursa, projektant Ing. Gabriel Faško.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona na základe predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a odborného stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 17.04.2026 vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona k navrhovanej činnosti/stavbe „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ toto záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

Odôvodnenie:

Činnosť/stavba „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ rieši vybudovanie dolného zasnežovacieho jazierka – viacúčelovej vodnej nádrže (Obrázok 1), ktorej účelom je akumulácia povrchových vôd pre potreby zasnežovania lyžiarskych svahov. Sekundárne môže byť voda využívaná ako zásoba požiarnej vody a zároveň nádrž prispeje k zadržiavaniu vody v krajine a k zlepšeniu miestnej mikroklimy.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421484306250	oszp.bb@minv.sk	www.minv.sk	00151866

V liste Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-DT-OSZP-2025/000587-002 zo dňa 15.04.2025 sa uvádza, že stavebný úrad bude predmetnú stavbu dodatočne povoľovať a zároveň ju kolaudovať. Ide o už zrealizovanú viacúčelovú nádrž, ktorej potreba vznikla v súvislosti so zabezpečením vhodných snehových podmienok na celej ploche lyžiarskych svahov. Súčasťou stavby sú stavebné objekty: SO 01 – Dolné zasnežovacie jazierko, SO 02 – Potrubné rozvody vody, SO 03 – Oplotenie, SO 04 – Terénne úpravy a SO 05 – Výpustný objekt – násoska.

Riešené územie sa nachádza v extraviláne obce Látka, okres Detva, Banskobystrický kraj, v katastrálnom území Látka – Prašivá, v priestore rekreačného strediska Zerrenpach, v bezprostrednej blízkosti potoka Chocholná. Parcely, na ktorých sú stavebné objekty, sú nasledovné:

- 1153/29 – zastavané plochy a nádvoria (trvalý záber 242 m²)
- 1153/30 – zastavané plochy a nádvoria (trvalý záber 821 m²)
- 1153/31 – zastavané plochy a nádvoria (trvalý záber 1126 m²)
- 1153/1 – zastavané plochy a nádvoria (trvalý záber 458 m², dočasný 81 m²)
- 1149 – trávnaté plochy (trvalý záber 65 m²).

Podľa §16 zákona č. 364/2004 Z. z. vodného zákona v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú osobitosti určovania environmentálnych cieľov, činnosť/stavbu „Vodná nádrž na zasnežovanie Látka - Prašivá“ je potrebné posúdiť vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody.

V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri

- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď
- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v §16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Lokalita činnosti „Vodná nádrž na zasnežovanie Látka - Prašivá“ je situovaná v čiastkovom povodí Ipl'a. Dotýka sa jedného útvaru povrchovej vody – SKI0131 Chocholná (rkm od 9,20 km do 0,00 km), dĺžka vodného útvaru 9,2 km, prirodzený vodný útvar, ekologický stav - priemerný, chemický stav - dobrý a jedného útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách – SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria, ktorý sa nachádza v čiastkovom povodí Hrona o ploche vodného útvaru 3508,82 km², kde kvantitatívny stav vodného útvaru je dobrý a chemický stav vodného útvaru je dobrý. Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v lokalite predmetnej navrhovanej činnosti/stavby nenachádzajú.

Posúdenie činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látka - Prašivá“ sa vzťahuje na obdobie počas realizácie činnosti/stavby, po jej ukončení, ako aj na obdobie počas jej prevádzky/užívania.

Posúdenie vplyvu realizácie činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody alebo na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody

Podľa predloženej projektovej dokumentácie l navrhovanú činnosť/stavbu tvoria nasledovné stavebné objekty (SO):

- SO 01 – Dolné zasnežovacie jazierko
- SO 02 – Potrubné rozvody vody
- SO 03 – Oplotenie
- SO 04 – Terénne úpravy
- SO 05 – Výpustný objekt - násoska

Stavba neobsahuje žiadne prevádzkové súbory.

Stavebné objekty stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“, ktoré môžu spôsobiť zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná alebo zmenu hladiny útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách – SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria sú:

- SO 01 – Dolné zasnežovacie jazierko
- SO 02 – Potrubné rozvody vody
- SO 05 – Výpustný objekt – násoska.

Stručný popis navrhovanej činnosti/stavby

Rekreačné stredisko Zerrenpach Látky sa nachádza v lokalite Látky - Prašivá (obec Látky), pri štátnej ceste II/526 v nadmorskej výške cca 1000 m n. m. Stredisko ponúka široký rozsah rekreačných služieb v letnej a zimnej sezóne v juhozápadnej časti Veporských vrchov.

Stavba pozostáva zo zemnej nádrže so zemnou hrádzou a zárezom v teréne, realizácie bezpečnostného prepadu s odpadovým korytom zaústeným do potoka Chocholná, výpustného objektu – násosky, potrubných rozvodov vody, oplotenia a terénnych úprav.

Predmetná vodná nádrž má maximálny zásobný objem 2 633 m³ pri zatopenej ploche 1 068 m². Maximálna hĺbka vody je $h = 3,87$ m, pri prevádzkovej hladine na kóte 951,10 m n. m. Koruna hrádze je na kóte 951,40 m n. m.

Súčasný stav:

V súčasnosti sa pri hoteli Zerrenpach nachádzalo už jedno vybudované malé zasnežovacie jazierko s plochou približne 400 m², ktoré slúži na zabezpečenie technického zasnežovania lyžiarskeho svahu s dĺžkou približne 750 m a šírkou v rozpätí 25 až 100 m.

Vzhľadom na znižujúce sa úhrny snehových zrážok, prestala byť kapacita zasnežovacieho jazierka dostatočná. Preto sa navrhovalo pod existujúcim jazierkom vybudovať ďalšie s plochou 1068 m². Vybudovaním dolného zasnežovacieho jazierka sa zabezpečia dobré snehové podmienky na celej ploche lyžiarskych svahov. Na zasnežovanie je využívaná už vybudovaná zasnežovacia infraštruktúra.

Hlavné funkcie vodnej nádrže – jazierka sú:

- zachytávanie a akumulácia prebytočnej vody z existujúceho zasnežovacieho jazierka pre potreby zasnežovania,
- zásoba požiarnej vody,
- zadržiavanie vody v krajine,
- zlepšenie miestnej mikroklímy a estetiky krajiny.

Stručný popis stavebných objektov:

SO 01 DOLNÉ ZASNEŽOVACIE JAZIERKO

Základné parametre:

Materiál - zemný násyp výšky 3,80 m a zárez hĺbky 4,55 m. Rozmery vodnej plochy sú približne 55 × 29 m, maximálna hĺbka 3,87 m. Tesnenie - hydroizolačná fólia SK GeoGard hr. 1,5 mm.

Na svahu medzi jazierkom a parkoviskom vytvorené tri lavičky šírky 1,5 – 3,0 m na stabilizáciu zárezu. Šírka koruny hrádze je minimálne 3,0 m na kóte min. 951,40 m n. m.

Návodné svahy nádrže v sklone 1:1,5 – 1:1,9. Vzdušné svahy hrádze v sklone 1:2 až 1:2,5. Svahy zárezu nad jazierkom sú navrhnuté v sklone 1:1,5 – 1:1. Dno jazierka vyspádované od hrádze do zárezu v sklone 2,2 – 2,4 %. Svahy a dno nádrže budú pokryté hydroizolačnou fóliou SK GeoGard hr. 1,5 mm uloženou na vrstve triedenej zeminy hr. 150 mm (zrno max. 32 mm).

Bezpečnostný prepad

Je umiestnený na hrádzi tak, aby nadväzujúcim odpadovým korytom umožnil gravitačný odtok vody do potoka Chocholná. Bezpečnostný prepad tvorí lichobežníkové koryto zapustené do brehu a vzdušného svahu hrádze. Dno bezpečnostného prepadu je na kóte 951,10 m n. m. Na brehu má koryto sklon 4,35 % a na svahu 1:2. Celé koryto je chránené hydroizoláciou ako dno jazierka + 1,0 m na každú stranu. Šírka koryta je 1,0 m a sklon svahov 1:1. Hĺbka koryta je minimálne 0,5 m. Na spodku svahu je koryto stabilizované kamennou nahádzkou hr. 0,5 m, fr. do 500 kg na dĺžke 1,5 m. Ďalej pokračuje koryto obdobného tvaru až do potoka Chocholná dĺžky 32 m.

SO 02 POTRUBNÉ ROZVODY VODY

Prívodné potrubie: dĺžka 35,74 m, PP DN 250 mm. Potrubie zabezpečí gravitačný prítok prebytočnej vody z existujúceho zasnežovacieho jazierka do navrhovanej vodnej nádrže. Kapacita prítoku je daná vtokovým úsekom so sklonom 2 %, čo predstavuje teoretickú kapacitu $135,16 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$. V praxi bude prítok menší, keďže jediným zdrojom vody je vodojem s nižšími prietokovými kapacitami.

Výtlačné potrubie: dĺžka 47,03 m, PP DN 80 mm. Potrubie zabezpečí prívod vody z navrhovanej vodnej nádrže do existujúceho jazierka. V najhlbšej časti nádrže je umiestnené čerpadlo, ktoré zabezpečí čerpanie vody do vyššie položenej nádrže.

Potrubie protizámrzného systému: dĺžka 158,96 m, HDPE D 63 mm. Potrubie bude slúžiť na zabránenie zamŕzania hladiny navrhovanej nádrže. Napojené na čerpadlo umiestnené na dne nádrže. Potrubie vedené po obvode jazierka približne 20 cm nad terénom a každých 10 – 15 m osadené trysky zabezpečujúce postrek hladiny.

SO 05 VÝPUSTNÝ OBJEKT - NÁSOSKA

V prípade potreby násoska zabezpečí bezpečné vypustenie vodnej nádrže s odtokom vody do potoka Chocholná. Násosku tvorí nerezové potrubie DN 200 mm, uložené na dne bezpečnostného prepadu. Celková dĺžka potrubia je 20,4 m.

Kapacita bezpečnostného prepadu je $Q_p=139 \text{ l/s}$ pri výške hladiny 951,30 m n. m. čo je 0,2 m nad prevádzkovou hladinou, minimálna kóta koruny hrádze je 951,40 m n.m. Pri dosiahnutí koruny hrádze je kapacita prepadu 299 l/s.

Do nádrže sú možné nasledovné prítoky:

- Prívodné potrubie PP DN 250 mm, dĺžka 35,74 m, jeho maximálna kapacita je 135,16 l/s.
- Prítok zo zrážok je uvažovaný podľa zrážkomernej stanice Lom nad Rimavicou kde je max. intenzita 5 minútového dažďa s periodicitou $p=0,02$ a $i=3,04 \text{ l/min}$, čo pri ploche 1800 m² dáva prietok 91,26 l/s.

Kapacita bezpečnostného prepadu $Q_p=299 \text{ l/s}$ je väčšia ako súčet možných prítokov 226,36 l/s.

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona je potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná, alebo zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutom predkvartérnom útvare SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria.

Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutých útvarov povrchovej vody resp. drobného vodného toku a zmenu hladiny a kvalitatívny stav útvaru podzemnej vody môžu spôsobiť tie činnosti a časti stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch, alebo v priamom dotyku s nimi.

a.1 Vplyv realizácie predloženej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody

Útvar povrchovej vody SKI0131 Chocholná

a) súčasný stav

Útvar povrchovej vody SKI0131 Chocholná (rkm 9,20–0,00) bol vymedzený ako prirodzený vodný útvar.

Za hlavne vplyvy/vodné stavby spôsobujúce hydromorfologické zmeny boli považované:

Stupne:

r.km 0,040, h=1,5m

r.km 0,086, h=1,5m - zníženie nivelety,

r.km 0,140 - prah - stabilizácia

1. upravený úsek, rkm 0,000-0,140

jedná sa v podstate o nové koryto formou napriamenej priepichovej trasy,

priečny rez – tvorí jednoduchý symetrický lichobežník B/H=3/1,1, sklony svahov 1:2, opevnenie dna a svahov z betónových prefabrikátov IZT 170/10 a IZE 449/100 uložených do štrkopieskového lôžka hrúbky 10 cm, pozdĺžny sklon je 2,5 ‰,

objekty – 2 kusy kamenné betónové stupne h=150 cm s vývarom v r.km 0,040 a 0,086, 1 ks betónový prah v r.km 0,140,

brehový porast – prirodzene zachytený sprievodný porast krovia na brehoch,

sedimenty – sústredujú sa v priestoroch nad stupňami – pravidelné čistenie v zmysle prevádzkového poriadku,

protipovodňová ochrana – zabezpečená uvedenou úpravou,

hydromorfologické zmeny – vodný útvar výrazne zmenený.

2. neupravený úsek, r.km 0,140 – 3,75

úsek pôvodný, zachovalý, bez hydromorfologických zmien.

Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd v rokoch 2013 – 2018 bol tento vodný útvar klasifikovaný v priemernom ekologickom stave s vysokou spoľahlivosťou.

Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar nedosahuje dobrý chemický stav, s strednou spoľahlivosťou. (Zdroj: Príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Vodný plán Slovenska na roky 2022-2027, Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>).

Vzhľadom na riziko nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento útvar klasifikovaný ako ohrozený z hľadiska nedosiahnutia dobrého chemického a taktiež ekologického stavu. (Zdroj: príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2020), link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>).

Hodnotenie ekologického stavu/potenciálu povrchových vôd je v súlade s požiadavkami legislatívy založené na národných hodnotiacich schémach. Detailný popis metodiky hodnotenia ekologického stavu/potenciálu je uvedený v publikácii Makovinská, a kol. (2021). Základom hodnotenia ekologického stavu/potenciálu sú biologické prvky kvality – spoločenstvá vodných organizmov, ktoré odrážajú synergický účinok zmien vodného prostredia. Prostredníctvom reakcie organizmov na zmeny prostredia dochádza k zmene štruktúry a fungovania ich spoločenstiev. Medzi biologické prvky kvality patria bentické bezstavovce, fytoENTOS a makrofyty, fytoplanktón a ryby. Podpornými prvkami pre organizmy viazané na vodu sú fyzikálno-chemické prvky kvality a hydromorfologické prvky kvality. Do hodnotenia ekologického stavu/potenciálu sú zahrnuté aj špecifické syntetické a nesyntetické látky relevantné pre Slovensko.

Hodnotenie prvkov kvality:

0 - nemonitorované

N - nerelevantné

X - nehodnotené

S - súlad

NS - nesúlad

Ekologický potenciál / Ekologický stav:

- 0 - nehodnotený
- 1 - veľmi dobrý
- 2 - dobrý a lepší/dobrý
- 3 - priemerný
- 4 - zlý
- 5 - veľmi zlý

Hodnotenie ekologického stavu útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná podľa jednotlivých prvkov kvality je fytoplanktón – N, fytobentos – 3, makrofyty – 2, bentické bezstavovce – 1, ryby – 3, hydromorfologické prvky kvality – 2, podporné fyzikálno-chemické prvky kvality – 2, Relevantné látky – N.

Ako dopad pôsobenia významných tlakov (stresorov) na stav vodného útvaru bolo identifikované: sumárny vplyv znečistenie živinami a hydromorfologické zmeny – morfológia.

Útvar povrchovej vody povrchovej vody SKI0131 Chocholná je zaradený do horného pstruhového rybieho pásma. (link: Rybie-pasma_aktualizacia_2023.pdf (vuvh.sk)). Nad 800 m n.m. sú potoky prudkého bystrinného charakteru, od 600 – 800 m n. m. ide o vodnatejšie bystriny (Korytnica). Horné pstruhové pásmo tvoria 3 druhy rýb – pstruh potočný (*Salmo trutta m. fario*), hlaváč pásoplutvý (*Cottus poecilopus*) a mihul'a potočná (*Lampetra planeri*), endemická pre povodie rieky Poprad. Zdroj: Metodika spriečovňovania priečných bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu, VÚVH, Bratislava, november 2023, link: https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriečovňovania-priečných-barier_2023.pdf)

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná po realizácii predloženej činnosti/stavby

K ovplyvneniu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná môže dôjsť najmä počas realizácie stavebných objektov súvisiacich s výstavbou vodnej nádrže, predovšetkým SO 01 – Dolné zasnežovacie jazierko, ktoré bude mať objem 2633 m³, SO 02 – Potrubné rozvody vody a SO 05 – Výpustný objekt (násoska) spolu s bezpečnostným prepacom a odpadovým korytom zaústneným do tohto vodného útvaru.

Počas realizácie predloženej činnosti/stavby a po jej ukončení

Ako vyplýva z projektovej dokumentácie¹, navrhovaná viacúčelová vodná nádrž – dolné zasnežovacie jazierko je umiestnená v blízkosti útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná a súčasťou stavby je bezpečnostný prepac a výpustný objekt. Navrhované technické riešenie preto predstavuje zásah do okolia koryta vodného toku a môže lokálne ovplyvniť jeho fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky, najmä v mieste zaústenia odpadového koryta a výpustu. Projektová dokumentácia zároveň neposkytuje detailné informácie o režime manipulácie s vodou počas prevádzky nádrže.

Počas realizácie stavebných objektov súvisiacich s výstavbou vodnej nádrže, najmä objektov SO 01 – Dolné zasnežovacie jazierko, SO 02 Potrubné rozvody vody a SO 05 – Výpustný objekt (násoska) spolu s bezpečnostným prepacom, možno predpokladať dočasné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná, ako narušenie dna koryta toku, narušenie brehov, narušenie pozdĺžnej kontinuity toku, ktoré sa môžu lokálne prejavovať narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny.

Vplyv na ostatné biologické prvky kvality – makrofyty a fytobentos, sa v tejto etape prác môže dočasne prejavovať. Spôsobené zakalenie toku takisto môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej štruktúry fytobentosu. Tieto možné negatívne vplyvy sa však prejavujú len prechodne a následne po ukončení prác dochádza k obnove pôvodnej štruktúry fytozložky.

Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky.

Po ukončení stavebných prác a uvedení nádrže do prevádzky možno očakávať lokálne zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná v mieste zaústenia odpadového koryta bezpečnostného prepadu a výpustu, avšak vzhľadom na rozsah posudzovanej stavby a fakt, že stavba je v pramennej časti toku Chocholná sa očakáva, že vplyv na hydromorfologické pomery vodného toku bude len lokálny a priestorovo obmedzený.

Posudzovaná vodná nádrž je situovaná mimo samotného koryta toku a s vodným tokom je prepojená len prostredníctvom bezpečnostného prepadu a výpustného objektu, ktorými môže byť voda z nádrže odvádzaná do útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná.

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že realizácia stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná, ani nepovedie k postupnému zhoršovaniu jeho ekologického stavu.

Avšak v projektovej dokumentácii nie je bližšie špecifikovaný zdroj vody, z ktorého je napájaný vodojem slúžiaci na plnenie zasnežovacieho systému. Dokumentácia uvádza len, že zdrojom vody je existujúci vodojem a prebytočná voda z existujúceho zasnežovacieho jazierka, pričom nie je uvedený zdroj vody ani množstvo odoberanej vody. Z tohto dôvodu nie je možné jednoznačne posúdiť možné dopady na hydrologické pomery v území.

I. Počas prevádzky predloženej činnosti/stavby

Počas prevádzky navrhovanej činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ možno predpokladať, že k ovplyvneniu útvaru povrchovej vody SKI0131 Chocholná by mohlo dôjsť najmä v súvislosti s odvádzaním vody z navrhovanej vodnej nádrže prostredníctvom bezpečnostného prepadu a výpustného objektu, ktoré sú zaústené do tohto vodného toku. Vzhľadom na charakter odvádzania vody sa však prípadný vplyv môže prejaviť len lokálne v mieste zaústenia do recipientu.

Vzhľadom na charakter stavby (výstavba viacúčelovej vodnej nádrže na zasnežovanie) a skutočnosť, že nedochádza k významnému zásahu do koryta vodného toku ani k prerušeniu priečnej continuity, sa významný vplyv prevádzky stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky vodného toku Chocholná nepredpokladá.

Projektová dokumentácia uvádza, že plnenie navrhovanej vodnej nádrže je závislé od prebytkov vody v existujúcom zasnežovacom systéme, pričom voda má byť do nádrže privádzaná z existujúceho zasnežovacieho jazierka. Zdrojom vody pre tento systém je vodojem, avšak projektová dokumentácia bližšie nešpecifikuje, z akého zdroja je vodojem napájaný ani aké množstvo vody je do systému privádzané. Z uvedeného dôvodu nie je možné jednoznačne určiť zdroj vody využívaný na plnenie navrhovanej nádrže.

a.2 Vplyv realizácie činnosti na zmeny hladiny útvarov podzemnej vody

Útvary podzemnej vody SK200280FK

a) súčasný stav

Predmetné územie realizovanej činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ patrí do útvaru SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria.

SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria bol vymedzený ako útvary kvartérnych hornín s plochou 3508,8 km². Útvary tvoria ruly, bazalty, svory, fility a ryolity, amfibolity, granity, dolomity a vápence, kremence, slieňovce, bridlice rozhrania mezozoikum, paleozoikum, proterozoikum s krasovo-puklinovou a puklinovou priepustnosťou. Horniny tohoto útvaru zaraďujeme do II. triedy charakterizovanej strednou prietoknosťou (koeficient prietoknosti $G(T) 1,1E-04 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) a tiež zodpovedajú triede III – dosť slabo priepustné kolektory ($G(k) 5,38E-06 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$) (Malík a kol., 2013).

Na základe hodnotenia stavu v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2022) bol tento útvary klasifikovaný v dobrom chemickom i kvantitatívnom stave.

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je útvár podzemnej vody SK2005700F klasifikovaný v riziku dosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu avšak je klasifikovaný v riziku dosiahnutia dobrého chemického stavu.

Postup a výsledky hodnotenia rizika a postup hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody ako aj riziko nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 sú bližšie popísané vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), v kapitole 5.2 link: <https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/>.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody po realizácii činnosti/stavby

Počas a po realizácii činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ sa vplyv na predkvartérny útvár podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria ako celku nepredpokladá.

c) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody počas prevádzky/užívania činnosti

Vplyv navrhovanej činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“, počas jej prevádzky na zmenu hladiny podzemnej vody v útware podzemnej vody SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria ako celku sa nepredpokladá.

Vodárenské zdroje

Záujmové územie v zmysle zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Horné povodie Ipl'a, Rimavice a Slatiny.

Chránené územia

V dotknutom území podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny neboli vyhlásené žiadne prvky ochrany prírody a krajiny.

Suchozemské ekosystémy závislé na podzemnej vode

V rámci prípravy 3. cyklu plánov manažmentu povodí boli vyhodnocované suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od útvaru podzemnej vody a pre udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou vodou v dostatočných množstvách po významnú časť roka.

V predkvartérnom útware SK200280FK neboli identifikované ekosystémy závislé na podzemných vodách, ktoré priamo a kriticky závisia od útvaru podzemnej vody a pre udržanie svojej existencie musia byť zásobované podzemnou vodou v dostatočných množstvách po významnú časť roka. Podrobné informácie k problematike sú v správe (Gubková Mihaliková et al. 2020).

Vychádzajúc zo záverov odborného posúdenia Výskumným ústavom vodného hospodárstva činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ situovanej v čiastkovom povodí Ipl'a a Hronu, predmetom ktorej je existencia viacúčelovej vodnej nádrže – zasnežovacieho jazierka, ktorá slúži na akumuláciu vody pre potreby technického zasnežovania lyžiarskych svahov, sa vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKI0131 Chochoľná nepredpokladá.

Vplyv na zmenu hladiny a režimu podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody zmenu hladiny útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách – SK200280FK Puklinové a krasovo-puklinové podzemné vody Nízkyh Tatier a Slovenského rudohoria ako celku sa nepredpokladá.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených predpokladov a vypracovaného odborného stanoviska konštatuje, že činnosťou/stavbou „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky -

Prašivá“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých vodných útvaroch a preto sa pred povolením činnosti/stavby „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke <https://cuet.slovensko.sk/>.

Na vedomie

Zerrenpach s.r.o., Dlhá 2, Banská Bystrica

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicke

Registrátúrne číslo záznamu: 0044061/2026

Vec: „Vodná nádrž na zasnežovanie Látky - Prašivá“ - záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	06.05.2026 13:52	Machala Martina, Ing.	vedúci	OU-BB- OSZP	vedúca odboru	Nie		