

Číslo spisu
OU-RS-OCDPK-2020/015612-002

21. 09. 2020

Vybavuje



ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Rimavskej Sobote ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v súlade so znením § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, a podľa čl. IV ods. 1 písm. c/ zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so znením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

I. Nariaďuje, podľa § 94 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pri zohľadnení § 127a ods. 1 až 3 stavebného zákona

vlastníkovi stavby Banskobystrickému správnomu kraju, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

uskutočniť vykonanie zabezpečovacích prác na stavbe

„cesta II/531, Pavlovce – Rimavská Sobota – Tisovec – Muráň, v ckm 24,400 – 29,900, v úseku Muráň – Muránska Huta“

z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti zo dňa 28.06.2020 na ceste II/531 Pavlovce – Rimavská Sobota – Tisovec – Muráň v ckm 24,400 – 29, 900, v úseku Muráň – Muránska Huta. Poškodenie cesty spôsobili extrémne prívalové zrážky za veľmi krátky čas, kedy existujúci systém odvodnenia cesty, nebol schopný dané množstvo vody previesť. Dochádzalo k nekontrolovateľnému odtoku vody cez teleso cesty, a došlo k masívnemu poškodeniu cesty na dvoch miestach. Existujúci systém odvodnenia cesty je v súčasnosti nefunkčný. Existujúce priepusty sú buď zanesené alebo poškodené tak, že nemôžu plniť svoju funkciu. Existujúca dláždená pravostranná priekopa je odpravená. Pravý jazdný pruh je na niektorých miestach značne poškodený, takmer po celej dĺžke podmytý. Existujúce zvodidlá nefunkčné. V dôsledku týchto skutočností sa predmetný úsek cesty stal nebezpečný, ohrozujúci životy alebo zdravie osôb, prípadne majetkové hodnoty.

1. Vykonanie zabezpečovacích prác zrealizovať v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou HBH Projekt spol. s r.o 09/2020 pre stavbu „II/531 Muráň – Muránska Huta“ za účelom sanácie predmetného mimoriadnou udalosťou poškodeného úseku cesty II/531.

Termín: do 09/2022 Zodpovedný: BBSK

2. Spracované ďalšie časti projektovej dokumentácie je potrebné bezodkladne predložiť špeciálnemu stavebnému úradu na posúdenie.

Termín: ihneď po vypracovaní

3. Zrealizovať zabezpečovacie práce predmetného mimoriadnou udalosťou poškodeného úseku cesty II/531.

Termín: zahájenie prác 09/2020 Zodpovedný: BBSK

ukončenie prác do 09/2022

4. Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v súvislosti s realizáciou zabezpečovacích prác po celú dobu trpieť vykonávanie niektorých prác zo svojich nehnuteľností, alebo aby na nich trpeli dočasné umiestnenie konštrukcií.

Termín: do 09/2022 Zodpovedný: BBSK

Vlastníci dotknutých a susedných nehnuteľností

Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu vylučuje špeciálny stavebný úrad podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odkladný účinok odvolania.

Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa v zmysle § 55 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nemožno odvolať.

Odôvodnenie

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty vykonal dňa 28.08.2020 z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie zo dňa 28.06.2020 na ceste II/531 Pavlovce – Rimavská Sobota – Tisovec – Muráň, v ckm 24,400 – 29,900, v úseku Muráň – Muránska Huta mimoriadnu prehliadku. Poškodenie cesty spôsobili extrémne privalové zrážky za veľmi krátky čas, kedy existujúci systém odvodnenia cesty, nebol schopný dané množstvo vody previesť. Dochádzalo k nekontrolovateľnému odtoku vody cez teleso cesty, a došlo k masívnemu poškodeniu cesty na dvoch miestach. Existujúci systém odvodnenia cesty je v súčasnosti nefunkčný. Existujúce priepusty sú buď zanesené alebo poškodené tak, že nemôžu plniť svoju funkciu. Existujúca dláždená pravostranná priekopa je odplavená. Pravý jazdný pruh je na niektorých miestach značne poškodený, takmer po celej dĺžke podmytý. Existujúce zvodidlá nefunkčné. V dôsledku týchto skutočností sa predmetný úsek cesty stal nebezpečný, ohrozujúci životy alebo zdravie osôb, prípadne majetkové hodnoty.

Mimoriadna prehliadka uskutočnená dňa 28.08.2020 za účasti Banskobystrického samosprávneho kraja v zastúpení oddelením cestnej správy, BBRSC, a. s., OÚ Banská Bystrica, odboru CDaPK, OÚ Revúca, OR PZ SR, ODI Revúca, OcÚ Muráň, OcÚ Muránska Huta sa konala v úseku cesty II/531 Muráň – Muránska Huta.

Vzhľadom na závažnosť situácie boli dohodnuté zásady pre ďalší postup sanácie vzniknutých škôd, vydaním rozhodnutia pre vykonanie zabezpečovacích prác, v zmysle § 94 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zohľadnení § 127a ods. 1 až 3 stavebného zákona v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou stavby „II/531 Muráň – Muránska Huta“ v plnom rozsahu postupne doplnenou o ďalšie časti projektovej dokumentácie za účelom sanácie predmetného mimoriadnou udalosťou poškodeného úseku cesty II/531.

Po posúdení zisteného havarijného stavu cesty II/531, ktorý ohrozuje účastníkov cestnej premávky a z dôvodu neliehavého všeobecného záujmu rozhodol špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Petra Hostinského 4, Rimavská Sobota v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.

V zmysle § 47 ods. 4 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, je toto rozhodnutie možné preskúmať súdom.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Musí byť vyvesené po dobu minimálne 15 dní na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa:.....

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa:.....

.....
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Mgr. Ingrid Matheideszová
vedúca odboru

Doručuje sa

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Jovická 2
048 01 Rožňava
Slovenská republika

Na vedomie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Revúcej, Priemyselná 305/9, 050 01 Revúca 1
BB RSC, a.s. závod 14, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1
Obec Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň 1
Obec Muránska Huta, Muránska Huta 2, 049 02 Muránska Huta

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie na uskutočnenie zabezpečovacích prác]
Identifikátor: OU-RS-OCDPK-2020/015612-0046888/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ RS 10235
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 21.09.2020 08:18:37
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 21.09.2020 08:18:37
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-RS-OCDPK-2020/015612-0046888/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Švorcová Daniela
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Rimavská Sobota
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 21.09.2020
Podpis a pečiatka: