


BREHY - PÚu, DP, CHLÚ, SBD, zosuvy a radónové riziko



Neevidujeme skládky

Svahové deformácie (5) Potenciálna (2) Stabilizovaná (3)

Výhradné ložiská DP (1) 302 – Tekovská Breznica - Brehy; čadič tavný; SKALEX N B, s.r.o., Bratislava

Výhradné ložiská CHLU (1) 302 – Tekovská Breznica - Brehy; čadič tavný; SKALEX N B, s.r.o., Bratislava

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Prieskumné územia - určené (2)

P22/15 – Nová Baňa; nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy (Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy); Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica; 30.11.2023

P6/17 – Rudno; Au-Ag, Cu-Pb-Zn rudy; Prospech Slovakia, s.r.o., Banská Štiavnica; 9.5.2025

Staré banské diela (31) - šachta (2) - štôlna (15) - pinga, pingový ťah (1) - halda (13)

Neevidujeme Radónové riziko - referenčné plochy

Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm) (1)

Izoplochy radónového rizika (null) nízke 36,7 % (12) stredné 63,0 % (13)

