


VÝPOČTOVÝ REZ I, km 703,150
M = 1:200

Výsledky stabilitných výpočtov

stav	přirodný svah					
hladina podz. vody	Hs	H1	H2	H3	H4	Hn
šmýková plocha	stupeň stability - F					
1 - 2	1,14			0,89	1,03	0,61
1 - 3	1,18			0,98	1,13	0,69
1 - 4	1,36			1,04	1,20	0,74
4 - 7	1,52		1,15	1,27	1,39	0,75
5 - 6	1,19	0,92	1,07			0,57



Zhotoviteľ geologickej úlohy	GEOKONTAKT, s.r.o. Košice		Tel. : 055 - 633 68 28 E-mail : geokontakt@geokontakt.sk
Objednávateľ geologickej úlohy	ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby		
Vypracoval:	RNDr. Miroslav Gontčák	Kreslil:	Ing. Silvia Jajčíšínová
Názov geologickej úlohy:	I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou		Dátum: august 2018 Okres: Prešov Vranov nad Topľou
Druh geologických prác:	Inžinierskogeologický prieskum		
Názov prílohy:	Výpočtový rez I, km 703,150		Mierka: 1 : 200 Číslo prílohy: 25