



SITUÁCIA č. 3  
km 706,700- 709,300  
M = 1 : 2 000

VYSVETLIVKY K SITUÁCI

- priečný inžnierskogeologický rez
- inžnierskogeologický rez zosuvom /  
výpočtový rez
- jadrový vrt - nový
- jadrový vrt - archívny
- kopaná sonda - archívna
- potenciálny zosuv
- územie náchylné na zosúvanie



Zhotoviteľ geologickej úlohy		GEOKONTAKT, s.r.o. Košice		 Tel. : 055 - 633 66 28 E-mail : geokontakt@geokontakt.sk
Objednávateľ geologickej úlohy		ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby		
Vypracoval: RNDr. Miroslav Gomičák		Kreslil: RNDr. Miroslav Gomičák		
Názov geologickej úlohy: I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou				Dátum: august 2018
Druh geologických prác: Inžinierskogeologický prieskum				Okres: Prešov Vranov nad Topľou
Názov prílohy: SITUÁCIA č. 3, km 706,700 - 709,300				Mierka: 1 : 2 000 Číslo prílohy: 4