




Terra-Geo, s.r.o.  
Klimkovičova 30, 040 01 Košice

## GEOLOGICKÁ DOKUMENTÁCIA PRIESKUMNÉHO VRTU

# VP-5

|                                 |                               |                   |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Vrtmajster: František Horna     | Hĺbka sondy [m]: 3.00         | Y= 230 753.22     |
| Typ súpravy: UGB 50M            | Hladina podz. vody:           | X= 1 228 246.75   |
| Dátum realizácie - od: 3.8.2018 | narazená [m]: nebola narazená | Súr.systémy: JTSK |
| - do: 3.8.2018                  | ustálená [m]: -               |                   |

|  |                                |                          |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| od: 0.00 [m] do: 3.00 [m] vrtané DN 156 [mm] | od: [m] do: [m] pažené DN [mm] | Okres: Vranov nad Topľou |
|  |                                | Katastr.územie: Sačurov  |
|  |                                | Mapa 1:10 000: 38-14-01  |



| do   | LITOLOGICKÝ OPIS   |
|------|--|
| 0.20 | Asfaltový kryt   |
| 0.50 | Makadam fr. 0-63 mm  |
| 0.90 | Navážka: štrk G-F/G3 fr. 0.63 mm, hnedý, na báze priemer valúnov 10 cm                                 |
| 1.60 | Íl s nízkou plasticitou CL/F6, mäkký, svetlohnedý s hrdzavými a čiernymi šmuhami                       |
| 3.00 | Íl so strednou plasticitou CI/F6, mäkký-tuhý až tuhý-pevný, svetlohnedý s hrdzavými a čiernymi šmuhami |

### FOTODOKUMENTÁCIA

Foto 1: Vrtné jadro



**Legenda:** Vzorky s číslom laboratórneho rozboru. Podzemná voda s číslom horizontu.

■ neporušená ■ porušená - jadro  
● podzemná voda ▲ narazená podz. voda ▼ ustálená podz. voda

Poznámka:

Názov geologickej úlohy: I/79 Vranov nad Topľou - Parchovany

Dokumentoval - vyhodnotil: Ing. Z. Spišák, Ing. V. Vargová

Spracoval: Ing. V. Vargová

Zák. číslo: 2018-022

Mierka: 1:25

Príloha č.:

3.7